

FC4200-50/60

CUTTING PRO

取扱説明書

MANUAL NO. FC4200-UM-102



GRAPHTEC

安全に正しくお使いいただくために！

- ・ご使用前に本編をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ・お読みになった後、いつも見られる所に必ず保管してください。
- ・幼いお子さまには、機器をさわらせないでください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意(警告を含む)をうながす内容があることを示します。具体的な注意喚起内容を △ の中や近くに絵や文章で示します。



⊘ 記号は、禁止(してはいけないこと)の行為であることを示します。具体的な禁止内容を ⊘ の中や近くに絵や文章で示します。



❶ 記号は、強制(必ずすること)の行為であることを示します。具体的な強制内容を ❶ の中や近くに絵や文章で示します。


安全上のご注意

警告

作図中はライティングパネルや、キャリッジ等の可動部に絶対さわらないでください。けがする恐れがあります。




接触禁止



アース線は必ず取り付けてください。アース線を取り付けないと漏電のときに感電することがあります。




アースを付ける



本機が停止している時でも、データを受信すると急に動作する場合がありますので、ライティングパネルや、キャリッジ等の可動部付近に手や髪の毛等を近づけないでください。けがする恐れがあります。



接触禁止



分解や改造をしないでください。感電や漏電による火災の原因となります。内部には電圧の高い部分があり感電の原因となります。修理は、販売店にご依頼ください。



分解禁止




電源は交流100V以外では使用しないでください。感電や漏電による火災の原因となります。



禁止

100V



浴室や風雨にさらされる場所や水場では、使用しないでください。感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止




感電注意



煙が出ている、異常に熱い、変な臭いがある時など、電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。煙が出なくなったのを確認して、修理を販売店または弊社サービスにご依頼ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。



禁止




電源コネクタにホコリや金属物を付着させない。感電や漏電による火災の原因となります。



禁止



感電注意



安全上のご注意（つづき）

⚠警告

電源ケーブルのコードが傷んだ時は使用しないでください。

そのまま使用すると、感電や漏電による火災の原因となります。新しい電源ケーブルに交換してください。



カッター刃の取り扱いに注意してください。

カッターの刃の部分を手で触らないでください。けがをするおそれがあります。

用紙カット時にカッター刃を触らないようにしてください。



接触禁止

⚠注意

直射日光や直接冷暖房の通風の当たる場所での保存・設置・使用は避けてください。

本機の性能を害することがあります。



ホコリや湿気の多い場所でのご使用は避けてください。

本機の性能を害することがあります。



本機の上にコーヒーカップや水の入った容器を置かないでください。

こぼれて本機内部に入ると、感電や漏電による火災の原因となります。



機械振動の激しい場所や、電気的な雑音の多い場所でのご使用は避けてください。

本機の性能を害することがあります。



電源コードや通信ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ってください。

コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電の原因となります。



本機の内部に水や異物が入った時は、電源スイッチを切り電源コードをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると、感電や漏電による火災の原因となります。修理は、販売店にご依頼ください。




安全上のご注意（つづき）

⚠️ 注意

機構部への注油はしないでください。
故障の原因となります。



禁止



シンナーやベンジン等の揮発油で本機を清掃しないでください。
本機の性能を害することがあります。




禁止



カット、作図作業中にフィルムや用紙が周りの物にあたらないようにしてください。
カットや作図がずれることがあります。



接触禁止



蛍光灯や電気スタンドなどの室内照明を使用する場合は、本機から 1m 以上離してください。
センサーの誤動作の原因となり用紙検出がうまく動作しないことがあります。



カッターを使用する場合は、刃の出しすぎに注意してください。
カッティングマットに傷を付け、カット品質が悪くなります。



固定した素材の端が浮いてしまう場合は、テープ等でとめてください。
素材が浮いていると刃先が引っかかり、破損の原因となります。



カット条件がわからない素材をカットする場合は、テストカットを実施してください。
誤った設定値でカットすると刃や機械に大きな負荷がかかり、刃の破損や機械の故障の原因となります。



はじめに

このたびは、カッティングプロッタFC4200 シリーズをご購入頂きまして誠にありがとうございます。本機は、デジタルサーボ駆動方式を採用し、高速・高精度な作業を実現したカッティングプロッタです。

マーキングフィルムなどのカットのほか、ペンプロッタとしてもご利用いただけます。

ご使用に際しましては、本取扱説明書をご熟読いただき、正しくご利用いただけますようお願い申し上げます。

VCCIについて

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

輸出に関するご注意とお願い

当社製品を輸出または国外へ持ち出す際、その製品が外国為替及び外国貿易法(外為法)の規定による規制貨物に該当する場合は、日本国政府(通商産業省)に対して、輸出許可証の申請が必要です。また、非該当品であっても通関上何らかの書類が必要となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

本書に関する注意

- (1) 本書の内容の一部、または全部を複写、転写することを禁止します。
- (2) 本書の内容、および製品の仕様は、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書、および製品につきましては万全を期しておりますが、万一ご不明な点や誤り等にお気づきの点がございましたら、弊社にご連絡ください。
- (4) 本書、および製品を運用した結果の影響につきましては、(3)の項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

登録商標について

記載された会社名及びロゴ、製品名などは、該当する各社の商標または登録商標です。

著作権について

本取扱説明書はグラフテック株式会社が全ての著作権を保有しています。

カッター刃の取り扱いの注意

本製品は、刃物を使用しています。刃物による傷害事故を防ぐため、カッター刃の交換や、カッターペンの本体への取り付け等、カッター刃を取り扱うときは、十分に注意して行ってください。

カッター刃について

カッター刃の先端は、鋭利な刃物になっています。取り扱うときは、指を切ったり体に刺したりしないよう十分に注意してください。

使用済みの刃は、付属のカッター刃のケースに入れまとめて捨ててください。

カッターペン


先端は、鋭利な刃物になっています。刃を出しすぎないように注意してください。また、使用しないときは、カッターペンの先から、刃を出さないようにしてください。

カッターペンの取り付け


カッターペンを本体に取り付けるときは、下図のようにペンストッカーのストッパー部分まで完全に押し込んでから、しっかりとネジを締めて固定してください。また、電源の投入時や、動作中は危険ですので、ペン先には触れないようにしてください。

カッターペンの取り付け


ペンホルダーのネジをカッターペンのツバが通るまで緩めます。



ペンホルダーを上押ししながら、ペンストッパーの部分までカッターペンを完全に押し込みます。



カッターペンのツバの部分を覆うようにペン固定具をセットし、ネジを締めます。



確認

の状態では、必ずペン固定具の上部で、カッターペンのツバの部分を押さえているのを確認してからネジを締めてください。

カットの条件について

カットの条件がわからない素材をカットする場合は、テストカットを実施してください。
その際のカット条件は、刃出し量を素材の厚みに応じて最小にし、カット圧(10)・スピード(5)・品質(1)の値から徐々に各条件をあげて設定してください。
誤った設定値でカットすると刃や機械に大きな負荷がかかり、刃の破損や機械の故障の原因になります。

ペンの取り付け


本製品は、ペンステーションにペンを装着することにより、カッターペンとペンを同時に使用することができます。

ペンの取り付け


ペンを本体に取り付けるときは、下図のようにペンステーションにペンをセットしてください。また、電源の投入時や、動作中は危険ですので、ペン部分には触れないようにしてください。

ペンの取り付け

ペンステーションのホールド部分を指で開いて、ペンをセットします。



ペンをセットしたら、ホールド部分を戻して、ペンを固定します。




確認

必ずペンステーションの固定具の上部に、ペンの上のミゾがはまっているのを確認してください。


電源投入後の注意

作業中及び作業終了直後や各種設定時には、ペンキャリッジ、Yバーが急に動くことがありますので、可動部やその移動範囲に、手、髪の毛、衣服等を近づけたり、物を置いたりしないでください。使用する際は、手、髪の毛、衣服等が挟まれたり、巻き込まれたりして怪我をしないように十分に注意してください。



警告ラベルについて

本機のカバーに以下の警告ラベルが張ってあります。必ず遵守してください。

	注 意
	可動部、及びその移動範囲内には 手や物を置かないでください。

日常の手入れと保存方法

日常の手入れ

日常の手入れは、次の事項に注意して行ってください。

機構部には注油しないでください。

本体の清掃は、乾いた布で拭くか、中性洗剤を薄めた物を布につけて拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を痛めますので使用しないでください。

ライティングパネル面が汚れている場合は、乾いた布で拭くか、汚れのひどい場合は、アルコール、又は中性洗剤を薄めた物を布につけて拭いてください。

保存方法

使用しない時の保存方法としては、次の事項に注意して行ってください。

カッターペン、ペンはペンホルダーから外して保存してください。

本体に布のおおいを被せて、ホコリを防いでください。

直射日光の当たる場所や、温度、湿度が高くなる場所に保存しないでください。

目次

はじめに	h-1
VCCIについて	h-1
輸出に関するご注意とお願い	h-1
本書に関する注意	h-1
登録商標について	h-1
著作権について	h-1
カッター刃の取り扱いの注意	h-2
カッター刃について	h-2
カッターペン	h-2
カッターペンの取り付け	h-2
カットの条件について	h-3
ペンの取り付け	h-4
ペンの取り付け	h-4
電源投入後の注意	h-5
警告ラベルについて	h-5
日常の手入れと保存方法	h-6
第1章 開梱	1-1
1.1 付属品の確認	1-1
1.2 本体各部の名称と機能	1-2
第2章 カッター刃とペン	2-1
2.1 カッター刃の種類と特長	2-1
2.2 カッターペンの各部の名称	2-2
2.3 カッター刃の交換方法	2-3
2.4 刃出し量の調整方法	2-4

第 3 章	カット開始準備	3-1
3.1	操作パネル説明	3-1
3.2	メニュー一覧表	3-3
3.3	接続	3-4
3.4	電源の投入とイニシャライズ	3-5
3.5	素材の固定方法	3-6
第 4 章	ペン条件設定	4-1
4.1	カッターペンの条件	4-1
4.2	カッターペン条件設定エリアの選択	4-2
4.3	カット条件の設定	4-3
4.4	カットテスト	4-8
第 5 章	基本機能の操作	5-1
5.1	作図原点の設定	5-1
5.2	コピー機能の使い方	5-2
5.3	ペン間隔補正值の設定	5-5
5.4	ペンのアップ・ダウン	5-6
5.5	バッファメモリのクリア	5-7
5.6	ペンセットイの設定	5-8
第 6 章	応用機能の操作	6-1
6.1	HP-GL™ 設定時の原点設定	6-1
6.2	作図範囲の設定	6-2
6.3	座標軸の回転	6-4
6.4	厚物モードの設定	6-5
6.5	裏書きモードの設定	6-6
6.6	ソーティングの設定	6-7
6.7	トンボ自動読み取りの概要	6-8
6.8	トンボモードの設定	6-10
6.9	トンボパターンの設定	6-17
6.10	トンボサイズの設定	6-18
6.11	トンボソノタの設定	6-19

第 7 章	オプション機能の操作	7-1
7.1	ペンアップスピードの設定	7-1
7.2	オフセット圧の設定	7-2
7.3	補正角度の設定	7-3
7.4	ステップパスの設定	7-4
7.5	ナガサタニの設定	7-5
7.6	距離補正值の設定	7-6
第 8 章	特殊機能の操作	8-1
8.1	特殊機能の説明	8-1
8.2	特殊機能の設定方法	8-3
第 9 章	テストモードとトラブル対応	9-1
9.1	コンディション印字モードの操作方法	9-1
9.2	セルフテストモードの操作	9-2
9.3	ダンプモードの操作	9-3
9.4	電源投入時にまったく動作しない	9-4
9.5	カット結果が良くない	9-5
9.6	正しく補正できない	9-8
9.7	エラー表示	9-9
9.8	GP-GL コマンドエラー表示	9-10
9.9	HP-GL コマンドエラー表示	9-11
第 10 章	インタフェース	10-1
10.1	セントロニクスインタフェースの設定	10-1
10.2	RS-232C インタフェースの設定	10-1
10.3	ステップサイズの設定	10-2
10.4	RS-232C I/F 転送条件の設定	10-3
10.5	コマンドの設定	10-5
第 11 章	仕様	11-1
11.1	一般仕様	11-1
11.2	オプション	11-2
11.3	外観図	11-3
索引	索引	索引-1

第 1 章 開梱


この章では、本機の名称と組立方法について説明いたします。

1.1 付属品の確認


以下の付属品がすべてそろっていることを確認してください。万一付属品に不足がございましたら、ご購入先、または弊社営業所にご連絡ください。




電源コード（1本）




2極-3極変換アダプタ（1個）



カッターペンランジャ（1本）



カッター刃（2本 CB15U）



水性ボールペンセット（1パック）




用紙位置決めシール（1部）



取扱説明書（本書 1冊）



WINDOWS ドライバー（1セット）




ご愛用者カード（1枚）



保証書（1枚）

1.2 本体各部の名称と機能

- ペンキャリッジ カッター / ペンを前後に駆動する部分です。
- ペンホルダ カッター / ペンを保持し、上下に駆動する部分です。
- ペンステーション ペンをセットする部分です。
- Yバー ペンキャリッジが保持されている部分で左右に動きます。
- ライティングパネル カット / 作図はこの上で行います。
- 操作パネル 操作、各種設定を行います。
- セントロニクスインタフェース セントロニクス I/F で本機を接続するとき使用するコネクタです。
- RS-232C インタフェース RS-232C I/F で本機を接続するとき使用するコネクタです。
- 電源コネクタ 電源コードを接続するコネクタです。
- 電源スイッチ 電源を投入するスイッチです。
- CHART HOLD キー (- 5 0 のみ) 素材の固定に使用します。




第2章 カッター刃とペン

2.1 カッター刃の種類と特長

この章では、それぞれのカッター刃の種類と特長を熟知することにより、最適な、カッター刃とフィルムの選択を行います。


刃の形状と型名	刃の直径	オフセット量	使用するプランジャ	用途と特長
CB09UA 	0.9mm	0.45	PHP32-CB09N	カラー粘着フィルムをカットする標準刃。素材の厚みが0.25mm以下のカットに適します。カット可能距離4000mm
CB15U 	1.5mm	0.75	PHP32-CB15N	CB09UAより厚いフィルムのカットが可能。素材の厚み0.25mm～0.5mmのカットに適します。
CB15UA 	1.5mm	0.75	PHP32-CB15N	高輝度反射フィルムをカットする刃です。
CB15U-K30 	1.5mm	0.75	PHP32-CB15N	サンドブラスト用ゴムをカットする刃。刃が最も鋭角で切れる部分が長い、厚みが0.5mm～1.5mmのカットに適します。
CB15-10C(セラミック) 	1.5mm	0.5	PHP31-CB15	硬さは、最も硬いが衝撃に弱い。厚みが0.05mm以下のカットに適します。
CB15-05S(サファイア) 	1.5mm	0.25	PHP31-CB15	ストリップフィルム(版下用フィルム)をカットする刃。厚みが0.05mm以下のカットに適します。

△注意 カッター刃の取り扱いには、手などを切らないように充分にご注意ください。




2.2 カッターペンの各部の名称

△注意 カッター刃の取り扱いには、手などを切らないように充分にご注意ください。




本機では、カッター刃をカッターペンブランジャにセットして使用します。カッターペンブランジャは、セットする刃の直径に応じて2種類あります。(標準付属品は、1.5mm用) ご使用になる刃と適合したカッターペンブランジャに刃をセットして使用してください。

カッターペンブランジャ構造図



2.3 カッター刃の交換方法

交換方法



刃先長さ調整つまみを回してプランジャ内に刃を引っ込みます。

プランジャキャップを反時計方向に回しプランジャより外します。


プランジャキャップ内の刃を取り出します。

交換用の刃を取り出します。刃をプランジャキャップ内の穴に差し込みます。


プランジャキャップに刃を刺した状態で、上からプランジャを取り付けます。

2.4 刃出し量の調整方法

- △注意 カッター刃の取り扱いには、手などを切らないように充分にご注意ください。
刃出し量が素材の厚さより多すぎると、カッティングプロッタ本体のライティングパネル、カッター刃を損傷することがありますので、充分にご注意ください。




刃出し長さは、刃先長さ調整つまみを回して、調整します。Aの方向に回すと刃が出ます。Bの方向に回すと刃が引っ込みます。一目盛り分回転させると約0.1mm刃が出入りします。一回転させると約0.5mm刃が出入りします。



まず刃先をカッターペンの先端に揃え、そこから素材の厚さにあった量だけ刃を出します。

刃出しの長さの目安は、図のように素材の厚みを t 、刃出し量を l とすると、 $t < l$ かつ $t < l$ となります。素材と台紙をあわせた厚みより刃出し量が、多くならないように注意して刃を出してください。素材の厚みが正確に分からない場合は、刃出し量を徐々に多くして素材をカットして、台紙に切り跡が着く程度の刃出し量に調整します。




第 3 章 カット開始準備

この章では、操作パネルの使用方法、用紙のセット方法、カッターペン条件の設定方法等について説明します。

3.1 操作パネル説明

操作パネル



表示ランプ

POWER ランプ 電源がONの状態です。緑のランプが点灯します。


PROMPT ランプ データが作図範囲外の時に点灯します。

機能選択キー

F1 ~ F4の選択キーがあります。これらの選択キーは、メニュー画面に表示される機能選択や、メニュー選択に使用します。









- F1** メニューモードの時に機能を選択するキーです。オンライン時はカッターペンコンディション設定1を選択します。条件設定キーを押した後は、カット圧の変更キーになります。
- F2** メニューモードの時に機能を選択するキーです。オンライン時はカッターペンコンディション設定2を選択します。条件設定キーを押した後は、カット速度の変更キーになります。
- F3** メニューモードの時に機能を選択するキーです。オンライン時はカッターペンコンディション設定3を選択します。条件設定キーを押した後は、カッターオフセット量の変更キーになります。
- F4** メニューモードの時に機能を選択するキーです。オンライン時はカッターペンコンディション設定4を選択します。条件設定キーを押した後は、カット品質の変更キーになります。

ポジションキー




..... 動作状態により次の機能があります。各種機能設定時に、画面に表示されている設定値を変更するときを使用します。それ以外の時はペンキャリッジを移動します。最初はゆっくり移動し、押しつづけると速く移動します。

メニューキー

-  ポーズキー：このキーを押すとメニューモードになります。一度押すとメニューモードになり緑ランプが点灯します。もう一度押すとメニューモードが解除され緑ランプが消灯します。各種機能を設定する場合、このキーを押します。このキーが押された後にデータを受信した場合は、一旦データバッファに蓄積されます。
-  入力/実行キー：各種条件を設定した時、設定内容を記憶させる場合に押します。ポーズ状態の時に、[原点移動キー]とこのキーを同時に押すと本機をリセットすることができます。
-  原点キー：作図原点を移動する時に使用します。
トンボの自動検出をオンに設定（液晶表示に【+】が表示されている）した場合、このキーを押すと自動検出を開始します。
-  コピーキー：バッファ内のデータをコピー出力します。
-  条件設定キー：画面に表示されているカット条件を変更する時に押します。
-  テストキー：カッターペンの条件設定が素材にあっているかテストするときを使用します。
-  次ページキー：メニューモードの時に次のメニューページに切り換えます。
-  停止/退避キー：カッティング中にこのキーを押すとすぐにカットを停止します。液晶表示が【レディー】のときにこのキーを押すと最大作図の値にペンが退避します。再度キーを押すと元の位置に戻ります。

3.2 メニュー一覧表

メニューモード時



3.3 接続


本機とコンピュータを通信ケーブルで接続します。本機とコンピュータを接続するには、プリンタ(セントロニクス)ポートに接続する方法と、RS-232C(シリアル)ポートに接続する方法があります。どちらのポートを使用するかは、アプリケーションソフトの指定、またはコンピュータの通信ポートの空き状況により選んでください。

接続には、セントロニクスケーブル、またはシリアルケーブルを使用します。ケーブルはプリンタ(セントロニクス)ポート用、RS-232C(シリアル)ポート用の、どちらか接続するコンピュータに合わせた当社指定のケーブルを用意してください。(接続ケーブルは別売りです)


電源スイッチがオフになっていることを確認してください。(" O " 側)

本機とコンピュータを接続ケーブルで接続します。接続ケーブルに方向がありますので必ず本機側、コンピュータ側を確認して接続してください。

RS-232C I/Fでの接続




セントロニクス I/Fでの接続



3.4 電源の投入とイニシャライズ

電源スイッチがオフになっていることを確認してください。(" O " 側)

付属の電源コードで本機の電源コネクタと規定電圧の AC コンセントを接続します。アースは接続してください。3 ピンのコンセント以外の場合は、2 極 - 3 極変換プラグを用いてコンセントのアース端子に接続します。



！注意

アース線は、必ず取り付けてください。


本機の電源スイッチを ON (" I " 側) にします。操作パネルの POWER ランプが点灯し、メモリチェックを行います。

Y バーとペンキャリッジが下図のように動き出します。

この動作が終了しますと、カットや作図が可能な状態となります。

！注意

本機では、電源投入時に下図のような動作を行い、作図原点までペンキャリッジが戻るとともに原点から 45 度方向に 2 回往復動作し、機構部の摩擦係数の検出を行っております。(~ の順に動作します。)





3.5 素材の固定方法

確認

素材をセットした際、ライティングパネルと素材の間に空気が入った場合は、カット前に空気を追い出して、確実に固定してください。

通常の固定方法で完全に固定しきれない素材をセットする場合は、4辺をテープで固定するなど、補強してください。補強する時に、市販の「スプレーのり」をご使用になる場合は、それを除去する時に使用する「スプレーのり除去剤」に、静電気防止剤が含まれているものがありますので、静電吸着仕様をご使用の場合は、静電吸着パネルは直に「スプレーのり」や「スプレーのり除去剤」を使用しないでください。

素材を固定しやすくするために、ペンキャリッジを退避させます。■ 退避 / 停止キーを押すとペンキャリッジが右上に退避します。



[-500の場合](静電吸着仕様)

素材を固定します。ライティングパネルに素材をのせ、**CHART HOLD** キーを押してください。

CHART HOLD キーが緑色に点灯し、素材が固定されます。ライティングパネルと素材の間に空気が入った場合は押し出してください。

[-600の場合](塩ビ仕様)

素材の不要部分をテープ等で押さえて固定します。

ペンキャリッジを元の位置に戻します。■ 退避 / 停止キーを押してください。ペンキャリッジが元の位置に戻ります。

! 注意

素材の端が浮いている場合は、ドラフティングテープ等で固定してください。カッターの刃先やペン先が素材に引っかかると破損の原因となります。

第 4 章 ペン条件設定

この章では、カット作業を始める前に、刃の種類の設定、ペン圧、カットスピード、補正量、品質の設定を行い最適なカット条件を設定します。

素材をカットする場合のカッターペンの条件は、次の 5 つの項目で決まります。

- (1) カッター刃の刃出し量 下表の素材の厚みを参考にして刃出し量を調整します。
調整方法は、「2.4 刃出し量の調整」を参照してください。
- (2) カット圧 下表を目安として設定します。
- (3) カットスピード 下表を目安として設定します。
- (4) カッターオフセット 使用する刃によって設定します。
- (5) 品質 下表を目安として設定します。

4.1 カッターペンの条件

素材別のカッターペン条件

素材	厚み(mm)	使用刃	カット圧	スピード	品質
屋外看板用フィルム	0.05 ~ 0.08	CB09UA	10 ~ 14	30以下	2 ~ 3
装飾用フィルム	0.08 ~ 0.1	CB09UA	14 ~ 17	30以下	2 ~ 3
透明・半透明フィルム	0.08 ~ 0.1	CB09UA	14 ~ 20	30以下	2 ~ 3
反射フィルム	0.08 ~ 0.1	CB09UA	14 ~ 20	30以下	2 ~ 3
蛍光フィルム	0.20 ~ 0.25	CB09UA、CB15U	20 ~ 24	10 ~ 20	2 ~ 3
サンドブラスト用ゴム	0.5 ~ 1.5	CB15U-K30	17 ~ 36	10 ~ 20	1 ~ 3
厚紙	0.3 ~ 0.5	CB15U	28 ~ 40	10 ~ 20	1 ~ 2
圧縮発泡	0.8	CB15U-K30	37 ~ 42	10 ~ 20	1 ~ 2
高輝度反射フィルム	0.25 ~ 0.3	CB15UA	23 ~ 24	5 ~ 25	1

刃の型名と表示される刃の種類とカッターオフセットの値

刃の材質	刃の型名	液晶パネル表示		設定範囲	補正量の初期値
		刃の種類	初期値の表示		
超鋼刃	CB09UA	09U	0	±5	17
	CB15-10U	15-10U	0	±5	18
	CB15U	15U	0	±5	28
	CB15U-K30	15U-K30	0	±5	28
セラミック刃	CB15-10C	15-10C	0	±5	18
サファイア刃	CB15-05S	15-05S	0	±5	9
その他		ソノタ	1	1 ~ 4 5	1
ペン		ペン	なし	なし	0

刃の種類を選択した場合、補正量の初期値に対して ± 5 の範囲で補正を行うことができます。ソノタは、刃の種類で表示される設定値以外の切りにくい素材をカットするときに選択します。ペンは、筆記ペンをセットしたときに選択します。

筆記ペンのペン条件の参考値

ペンの種類	カット圧	スピード	品質
水性ボールペン	20～23	40	2～3
油性ボールペン	18～23	40	2～3

カット圧・ペン圧は、ペンの寿命を考慮してできる限り小さく設定し、スピードは作図結果でカスレ等がないか確認して設定します。

ヒント

スピード、品質の設定を大きくすると、仕上がりは粗くなりますが、全体のカット時間は短くなります。

スピード、品質の設定を小さくすると、仕上がりはきれいになりますが、全体のカット時間は長くなります。

サンドブラスト用ゴムをカットする時の注意事項

一度にカットできる量は、素材の条件（厚み、硬さ、重さ）とカットするパターンによって変わります。実際にカットする素材で条件を変えて試してください。

ゴムの巻き癖によって、カットしたゴムが浮き上がり移動中の刃に触れ、カットした始点と終点不一致な場合があります。

4.2 カッターペン条件設定エリアの選択

カッターペン設定は、設定1～設定4の四つの設定エリアに記憶することができます。カッターペン条件を設定する場合、まずこの設定エリアを選択します。また、この設定エリアを切り替えることにより、あらかじめ設定した4種類の素材の設定に切り替えることができます。

カッターペン条件エリアの選択方法

F1 F1～**F4** F4キーを押すと、あらかじめ設定されているカッターペン条件を選択することができます。

カッターペンの条件設定が選択した設定になります。

4.3 カット条件の設定

この章では、刃の種類の設定、ペン圧、カットスピード、補正量、品質の設定方法について説明します。

ヒント


まず、『5.6 ペンセットイの設定』を行ってから、カット条件の設定を行ってください。

カッターオフセット量の設定




カッターオフセット量の設定は、使用するカッター刃の種類によって必要となる補正値を設定します。ペンを選択すると、筆記用ペンが使用できます。使用するカッター刃の名称、またはソノタを選択するとカッター刃が使用できます。カッターペンブランジャに装着された刃は、刃先がペンの中心でないために補正量を設定します。この補正量をカッターオフセット補正量と呼びます。本機では、あらかじめ各カッター刃の補正量を刃の名称毎に設定してあるので、刃の名称を選択する事により、適正な補正値が選択できます。また、刃の名称による補正値は±5の範囲で微調整が行えます。


設定方法



F1 F 1 ~ **F4** F 4 キーを押し、変更したいカッターペン条件エリアを選択します。



 条件設定キーを押すと、下記のカット条件設定モードの表示になります。

F1	FORCE	カット圧、ペン圧	補正量	OFFSET	F3
	12	セッテイ1	09U	0	
F2	30	ジ ョウケン ペン1	4		F4
	SPEED	スピード	品質	QUALITY	

F3 F 3 キー（補正量）を押し、 の点滅を下記表示位置にします。この状態で  または  のポジションキーを押すと、刃の名称を変更することができます。現在セットしている刃の名称に合わせて選択します。

F1	FORCE	カット圧、ペン圧	補正量	OFFSET	F3
	12	セッテイ1	09U	0 	
F2	30	ジ ョウケン ペン1	4		F4
	SPEED	スピード	品質	QUALITY	

カッター刃を選択している時に、 または  のポジションキーを押すと、刃の名称による補正値は±5の範囲で微調整が行えます。

選択した値で良ければ、 入力 / 実行キーを押します。また実行キーを押す前に  次頁キーを押すと、カット条件設定モードが解除されます。

！注意


ペンセットイの設定で、条件がペン 2 側に設定されていると、刃の名称はペンから変更できません。

カット圧・ペン圧の設定


カット圧、ペン圧の設定は、カットする時のカット圧、または、作図する時のペン圧の設定です。
素材別、ペン種別のペン条件を目安に設定してください。


設定方法



F1 F 1 ~ **F4** F 4 キーを押し、変更したいカッターペン条件エリアを選択します。

 条件設定キーを押すと、下記のカット条件設定モードの表示になります。



F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量	OFFSET	F3
	12 セツテイ1	09U	0	
F2	SPEED スピード	品質	QUALITY	F4
	30 ショウケン ペン1	4		

F1 F 1 キー（カット圧・ペン圧）を押し、 の点滅を下記表示位置にします。

F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量	OFFSET	F3
	 12 セツテイ1	09U	0	
F2	SPEED スピード	品質	QUALITY	F4
	30 ショウケン ペン1	4		

 または  のポジションキーを押すと、カット圧・ペン圧を変更することができます。

設定できる範囲は、1 ~ 48です。


選択した値で良ければ、 入力 / 実行キーを押します。また実行キーを押す前に  次頁キーを押すと、カット条件設定モードが解除されます。

カットスピードの設定

カットスピードの設定は、カットする時のスピード、または、作図する時のスピードの設定です。
素材別、ペン種別のペン条件を目安に設定してください。

設定方法



F1 F 1 ~ **F4** F 4 キーを押し、変更したいカッターペン条件エリアを選択します。

 条件設定キーを押すと、下記のカット条件設定モードの表示になります。



F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量	OFFSET	F3
	12 セッテイ1	0.9U	0	
F2	SPEED スピード	品質	QUALITY	F4
	30 ジョウケン ペン1	4		

F2 F 2 キー（スピード）を押し、 の点滅を下記表示位置にします。

F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量	OFFSET	F3
	12 セッテイ1	0.9U	0	
F2	SPEED スピード	品質	QUALITY	F4
	30 ジョウケン ペン1	4		

 または  のポジションキーを押すと、スピードを変更することができます。

設定できる範囲は、1 ~ 10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65です。


選択した値で良ければ、 入力 / 実行キーを押します。また実行キーを押す前に  次頁キーを押すと、カット条件設定モードが解除されます。

品質の設定

品質の設定は、カットする時の加速度、または、作図する時の加速度の設定です。素材別、ペン種類のペン条件を目安に設定してください。

設定方法



F1 F 1 ~ **F4** F 4 キーを押し、変更したいカッターペン条件エリアを選択します。

 条件設定キーを押すと、下記のカット条件設定モードの表示になります。



F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量	OFFSET	F3
	12 セッテイ1	0.9U	0	
F2	SPEED スピード	品質	QUALITY	F4
	30 ジョウケンペン1	4		

F4 F 4 キー（品質）を押し、 の点滅を下記表示位置にします。

F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量	OFFSET	F3
	12 セッテイ1	0.9U	0	
F2	SPEED スピード	品質	QUALITY	F4
	30 ジョウケンペン1	4		

 または  のポジションキーを押すと、品質を変更することができます。

設定できる範囲は、1 ~ 6 です。小さい値の方が加速度が小さくなり、品質が良くなります。

選択した値で良ければ、 入力 / 実行キーを押します。また実行キーを押す前に  次頁キーを押すと、カット条件設定モードが解除されます。

厚物モード時のカット条件設定

厚物モードの設定は、サンドブラスト用マスキングゴムや、アパレル用厚手型紙などの厚みのある素材や、アクリルフィルムなどの薄くても硬い素材のカットを行うときに使用します。


ヒント

厚物モードの設定は、『6.4 厚物モードの設定』を参照してください。

設定方法

アツモノモードが設定されていると、下記の表示になります。



F1	FORCE	カット圧、ペン圧	補正量	OFFSET	F3
	12	セッテイ1	09U	0	
F2	SPEED	スピード	品質	QUALITY	F4
	30	レディ	ペン1	4	

 条件設定キーを押すと、下記のカット条件設定モードの表示になります。

F1	FORCE	カット圧、ペン圧	補正量	OFFSET	F3
	12	セッテイ1	09U	0	
F2	SPEED	スピード	品質	QUALITY	F4
	30	シヨウケン	ペン1	4	






 入力/実行キーを押すと、下記のアツモノモードの表示になります。



F1	FORCE	カット圧、ペン圧	補正量	OFFSET	F3
	*モード1	アツモノ	モード2		
F2	SPEED	スピード	品質	QUALITY	F4
	ハジメ.0mm	オワリ.0mm			

 F 1 キー、 F 3 キーを押すと、*が移動し、モード1とモード2を選択します。

モード1 切る開始・終了位置とコーナーの角度のきつい部分でオーバーカットし、切り残しを防止します。また、刃が大きく回転するときは、一度素材の表面に刃を移動して切るため、素材の厚みや硬さの影響を受けず、モード2と比較して厚い素材のカットや、細かいカットが可能です。

モード2 切る開始・終了位置のみオーバーカットします。モード1と比較して途中の刃の制御が簡単なため、カット時間が短くなります。

 F 2 キー、 F 2 キーを押すと、 の点滅が移動し、ハジメとオワリの位置に移動します。この状態で または のポジションキーを押すと、オーバーカット量が設定できます。

選択した値で良ければ、 入力/実行キーを押します。また実行キーを押す前に 次頁キーを押すと、カット条件設定モードが解除されます。

4.4 カットテスト


刃の種類の設定、ペン圧、カットスピードの設定を行った後に、カットテストを行い、実際の切れ具合を確認します。フィルムの切れ具合、コーナーの丸まり具合をチェックします。カット状態が良くないときは、カッターペン条件を再度設定してカットテストを行います。最適な条件になるまでこれを繰り返します。

テスト方法

実際にカットしたいフィルムをセットします。

F1 F 1 ~ **F4** F 4 キーを押し、テストしたいカッターペン条件エリアを選択します。

▲ テストキーを押すと、下記のテストモードの表示になります。



◀、▶、▲、▼ ポジションキーを押し、テストカットを行う位置にカット位置を移動させます。


！注意

この機能を選択すると同時にカッター部が動作しますので、可動部に手や顔などを近づけないでください。

F1 F 1 キー（テスト1）を押すと、現在の位置に、四角の中に三角をカットするテストパターンを一つカットします。

F3 F 3 キー（テスト2）を押すと、現在の位置に、四角の中に三角をカットするテストパターンを三つカットします。三つのカットパターンは、設定したカット圧に対して一番目のテストパターンが - 1、二番目が設定したカット圧、三番目が設定したカット圧 + 1 でカットされます。


F2 F 2 キー（CUTTING PRO）を押すと、次の CUTTING PRO のカット選択画面が表示されます。



上記の CUTTING PRO のカット選択画面時に、**F2** F 2 キー（ハイ）を押すと、CUTTING PRO の文字を現在の位置からカットします。

F4 F 4 キー（イイエ）を押すと、 の表示に戻ります。

カットパターンのチェックを行います。テスト1，またはテスト2でカットしたテストパターンの外側の四角部分を剥がし、中の三角の角の部分を見ます。角の部分が丸まっていたら、カッターオフセット補正量が不足しています。逆に角の部分に髭のような部分があり尖っている場合は、補正し過ぎです。




補正量不足
補正量を増加さ
せてください。
(+ 1 ~ + 5)



適 正

補正量過剰
補正量を減少さ
せてください。
(- 1 ~ - 5)

次に三角の部分剥がして、台紙に薄くカットした跡が残っている位が、丁度いいカット圧になります。台紙が完全に切れている場合は、カット圧の高すぎ、または刃の出しすぎ、台紙にカットした跡が所々着いていない場合は、カット圧の低すぎ、または刃の出し量が少なすぎます。

 条件設定キーを押し、条件設定画面で、カット圧、カッターオフセット補正量を調整してください。

良好なカットができるまで ~ を繰り返します。

良好なカットになったら、 入力 / 実行キーまたは、 次頁キーを押すと、レディ状態に戻ります。

第 5 章 基本機能の操作


この章では、基本的な操作方法について説明します。

5.1 作図原点の設定

カット、または作図を開始する位置を任意の位置に移動することができます。

ヒント

この機能を使用するには、『6.7トンボモードの設定』がオフになっている必要があります。



操作方法

レディー状態の時に◀、▶、▲、▼ポジションキーを押し、新しい原点に、ペンキャリッジの位置を移動させます。

原点キーを押すとブザー音となり、新しい原点が設定されます。

原点移動したあとで座標軸の回転、裏書きモード、作図範囲を設定、解除すると原点位置は初期化されます。

作図原点の設定を座標軸の回転、裏書きモードと同時に使用する場合は、座標軸の回転、裏書きモードを設定した後に作図原点の設定を行ってください。

ヒント

新原点設定後に表示される、座標値は、新原点からの距離です。

5.2 コピー機能の使い方

受信したカットデータを本機のバッファメモリに維持して繰り返しカットを行う機能です。

！注意

コピー中には新しいデータを本機に送信しないでください。データ消去されます。

カットを終了してから、10秒以上間隔をあけて次のデータを本機に送ると、前のデータはクリアされ、10秒以上間隔を開けた後のデータが新しいカットデータとして保持されます。

約2MB以上のデータを送ると、本機のバッファメモリに収まらないため、コピーすることができません。(ソーティングの設定のON/OFFなどにより、コピーに使用できるバッファサイズは変わります)


コピーモード使用時は、素材からはみ出してカットしないようにご注意ください。


コピーを行う元のカットデータの位置が原点から離れた位置にあるデータを受信した場合、コピーする位置も同様に原点から離れてコピーします。無駄な余白を省くためにも、なるべくカットデータは、原点に近づけたデータにするようにしてください。


トンボモードがオフ以外の時は、トンボ読み取りモードに入り、処理終了後1枚だけコピーを行います。


操作方法


コピーしたいデータを一度カットさせバッファメモリに保持します。



 ポジションキーを押し、コピーする位置に、ペンキャリッジを移動させます。


 コピーキーを押すと下記の表示になります。





 ポジションキーを押し、コピー枚数を設定します。現在セットされているフィルムに入りきる枚数まで設定可能です。


コピーを行う場合は、 入力/実行キーを押します。

また、コピー間隔を設定する場合は、 コピーキーを押します。 コピーキーを押すと下記の表示になります。







 ポジションキーを押し、コピー間隔を設定します。1～10mmまで設定できます。この値は電源を切っても記憶されます。

設定した値で良ければ、 入力 / 実行キーを押します。画面に "コピー" を表示し、設定した枚数だけコピーします。


コピーデータは、用紙交換を行ってもデータは保持されますので、バッファをクリアするまで何度でもコピーすることができます。用紙交換後、 コピーキーを押すと、再度コピーすることができます。

もしカット範囲がコピーデータより狭い場合は、下記のように表示されます。




, , ,  ポジションキーを押し、コピー開始位置をずらして再操作するか、カットが入りきるフィルムに交換してください。


コピーは次のような順番で行われます。



裏書きモード設定時は、次のようになります。



座標軸回転設定時は、次のようになります。



それぞれの場合で1枚目、2枚目……の順にカットします。また、斜線部分はカットしません。

ヒント

裏書きモード、座標軸の回転はフィルム交換後も維持されます。


5.3 ペン間隔補正值の設定

この機能は、カッターペンとペンの書き出し位置のズレを補正する機能です。


！注意


この機能を使用するには、ペンセットイの設定（『5.6ペンセットイの設定』）で、ジョウケン No.1をペン 1に、ジョウケン No.2をペン 2に、設定する必要があります。設定されていないと、設定をうながすメッセージが表示されます。

操作方法


■ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。




次頁キーを押すと下記の表示になります。



F4 F 4 キー（ペンノカンカク）を押し下記の表示にします。






▲テストキーを押すと次のような図形を描きます。




ペンホルダ 2 を基準に、ペンホルダ 1 のずれ量を調整します。

Xのずれ量を調整する場合は、 F 2 キーを押し、、ポジションキーで数値を変更します。

Yのずれ量を調整する場合は、 F 4 キーを押し、、ポジションキーで数値を変更します。

表示される数値は、-80 ~ +80 まで 1 ずつ変化します。

数値 1 が 0.05mm に相当します。例えば、ずれ量が 0.3mm の場合は、6 を入力します。

補正値を設定する場合は、入力 / 実行キーを押します。


ヒント


本設定条件は、電源を切っても記憶されます。

5.4 ペンのアップ・ダウン

この機能はペンをアップダウンさせる機能です。

操作方法

■ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。



F3 F 3 キー（ペン U/D）を押すとペンダウンします。再度押すとペンアップします。

F3 F 3 キー（ペン U/D）を押す毎にペンがアップダウンします。

■ポーズキーを押し、レディー状態にします。


！注意


ペンアップ/ダウン動作時、ペンホルダ部に手等を近づけないでください。

5.5 バッファメモリのクリア


この機能は、本機のバッファメモリに保存したカットデータを消去する機能です。


操作方法


■ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。



F2 F 2 キー（バッファクリア）を押すと、下記の表示になります。



バッファメモリをクリアする場合は、 F 2 キー（ハイ）を押します。

クリアしない場合は、 F 4 キー（イイエ）を押します。

■ポーズキーを押し、レディー状態にします。

！注意

本機能は、コンピュータからのデータ出力が全て終了してから使用してください。

コンピュータからのデータ出力中にバッファクリアの操作を行うと、ポーズ状態にした時点迄のデータはクリアできますが、ポーズ状態を解除した時点から受け入れたデータをそのまま出力します。この時、急に動きだすことがありますので十分にご注意ください。

バッファクリア画面で "イイエ" を選択された場合、ポーズ状態を解除した時点で引き続き始めます。


5.6 ペンセットイの設定

この機能は、“1”から“4”の任意の設定条件番号にペンホルダ1、ペンホルダ2を割り当てることができます。

ヒント

“J”や“SP”などのペン交換コマンドを使用する場合は、ペンコウカンコマンドをユウコウに設定（後述の『特殊機能の設定』参照）する必要があります。



操作方法




■ポーズキーを押し、次ページキーを押すと下記の表示になります。



F4キー（ペンセットイ）を押すと、下記の表示になります。



、ポジションキーを押すと、ペン1、ペン2を切り換えることができます。

、ポジションキーを押すと、を移動することができます。

設定した値で良ければ、入力/実行キーを押します。

■ポーズキーを押し、レディー状態にします。

ヒント

ペン No. 1 は、ペンホルダ 1 を使用します。

ペン No. 2 は、ペンホルダ 2 を使用します。

ペンホルダ 2 はペン専用で、カッターは使用できません。ペン No. 2 を設定したジョウケン No. では、刃の名称はペンから変更できません。


第 6 章 応用機能の操作

この章では、応用的な操作方法について説明します。


6.1 HP-GL™ 設定時の原点設定


この機能は、HP-GL™ コマンド設定時の原点位置を作図範囲の左下か中央のどちらにするかを設定する機能です。GP-GL コマンド設定時は、この機能はありません。

操作方法


■ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。




次頁キーを押すと下記の表示になります。



F2 キー（フィルム）を押し下記の表示にします。



F1 キー（ゲ ンテンイチ）を押し下記の表示にします。



*印の付いている方が現在の設定値です。

原点位置を左下にする場合は、F2 キー（ヒダリシタ）を押します。

原点位置を中央にする場合は、F4 キー（チュウオウ）を押します。

変更した値で良ければ、入力 / 実行キーを押します。

■ポーズキーを押し、レディー状態にします。

ヒント

この設定は、電源を切っても記憶されます。

原点位置を中央に設定した場合、液晶パネルに表示される座標値は、作図範囲の左下点からの距離になります。



6.2 作図範囲の設定


この機能は、作図範囲を任意に設定することができます。設定された作図範囲外には、カット及び作図を行いません。


！注意


この機能の操作画面に入ると、ペンキャリッジがすぐに現在の原点位置に移動します。


操作方法


ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。





次頁キーを押すと下記の表示になります。









 F 2 キー（フィルム）を押し下記の表示にします。




 F 2 キー（サクズハンイ）を押し下記の表示にします。



、、、ポジションキーを押し、ペンキャリッジを希望の位置まで動かし、位置が確定したら、入力／実行キーを押します。このとき表示される座標値は、ペンキャリッジの現在位置で現在の原点からの距離になります。

現在位置を変更しないときは、 F 3 キー（シヨキチ）を押します。左下点の設定になります。

この場合、入力／実行キーを押す必要はありません。

左下設定を終了したら、下記の右上点の設定画面になります。

F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量 OFFSET	F3
	ミキ* ウエ	シヨキチ▶	
F2	X = 0 Y = 0		F4
	SPEED スピード	品質 QUALITY	

◀、▶、▲、▼ ポジションキーを押し、ペンキャリッジを希望の位置まで動かし、位置が確定したら、↵ 入力 / 実行キーを押します。このとき表示される座標値は、ペンキャリッジの現在位置で現在の原点からの距離になります。

現在位置を変更しないときは、(F3) F 3 キー (シヨキチ) を押します。右上点の設定になります。この場合、↵ 入力 / 実行キーを押す必要はありません。

⏏ ポーズキーを押し、レディー状態にします。

ヒント

この設定後の原点は、左下点と同一の点に移動します。


この機能で設定される点は、左下点と右上点の2点です。左上点や右下点、左下点と右上点がX方向、Y方向それぞれ5 mm以上離れていないなど、誤った位置を設定すると、以下の表示を数秒間表示します。再度正しく設定を行ってください。

F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量 OFFSET	F3
	フトウ サクス* ハンイ		
F2	X = Y =		F4
	SPEED スピード	品質 QUALITY	

「座標軸の回転」「裏書きモード」を設定、解除するとこの機能の設定は初期状態に戻ります。(本来の最大作図範囲)

6.3 座標軸の回転

この機能は、作図原点位置と座標系を下図のように回転する機能です。




操作方法


ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。




次頁キーを押すと下記の表示になります。



F3 F 3 キー（キノウ）を押し下記の表示にします。



F1 F 1 キー（カイテン）を押し下記の表示にします。



* 印の付いている方が現在の設定値です。

軸を回転させる場合は、**F2** F 2 キー（オン）を押します。

回転させない場合は、**F4** F 4 キー（オフ）を押します。

変更した値で良ければ、入力 / 実行キーを押します。


ポーズキーを押し、レディー状態にします。

ヒント


この設定は電源を切っても保存されます。

6.4 厚物モードの設定

この機能は、厚物モードの設定を行います。サンドブラスト用マスキングゴムや、アパレル用厚手型紙などの厚みのある素材や、アクリルフィルムなどの薄くても硬い素材のカットを行うときに使用してください。

■ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。

F1	FORCE カット圧、ベン圧	補正量 OFFSET	F3
	◀トンホ*	へ°ン U/D▶	
F2	SPEED スピード	品質 QUALITY	F4
	◀パッファクリア	へ°ンセッテイ▶	

次頁キーを押すと下記の表示になります。

F1	FORCE カット圧、ベン圧	補正量 OFFSET	F3
	◀インタフェース	キノウ▶	
F2	SPEED スピード	品質 QUALITY	F4
	◀フィルム	へ°ンノカンカク▶	

F3 F 3 キー（キノウ）を押し下記の表示にします。

F1	FORCE カット圧、ベン圧	補正量 OFFSET	F3
	◀カイトン	ウラガ°キ▶	
F2	SPEED スピード	品質 QUALITY	F4
	◀アツモノ	ソート▶	

F2 F 2 キー（アツモノ）を押し下記の表示にします。


F1	FORCE カット圧、ベン圧	補正量 OFFSET	F3
	* 1 アツモノセッテイ No.	3	
F2	SPEED スピード	品質 QUALITY	F4
	2	4	

F1 F 1 ~ F4 F 4 キーを押し、アツモノモードに設定された設定条件番号に*印を表示させます。設定を取り消す場合は、*印が表示されている設定条件番号キーを再度押し、*印を消してください。アツモノモードは、4個まで同時に設定することができます。

変更した値で良ければ、入力/実行キーを押します。


■ポーズキーを押し、レディー状態にします。

アツモノモードが設定されているとき、下のように点滅する四角形が表示されます。

F1	FORCE カット圧、ベン圧	補正量 OFFSET	F3
	1 2 セッテイ1	0 9 U 0	
F2	SPEED スピード	品質 QUALITY	F4
	3 0 レデ`イ	へ°ン 	4

6.5 裏書きモードの設定

この機能は、作図原点位置と座標系を下図のように反転し裏書きモードにする機能です。




操作方法


■ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。




次頁キーを押すと下記の表示になります。



F3 F 3 キー (キノウ) を押し下記の表示にします。



F3 F 3 キー (ウラガキ) を押し下記の表示にします。



*印の付いている方が現在の設定値です。

裏書きさせる場合は、**F2** F 2 キー (オン) を押します。

裏書きさせない場合は、**F4** F 4 キー (オフ) を押します。

変更した値で良ければ、入力/実行キーを押します。

■ポーズキーを押し、レディー状態にします。


ヒント


この設定は電源を切るとオフの状態になります。


6.6 ソーティングの設定


この機能は、作図データをバッファメモリに保存し、ペンソーティングを行い、ペン交換回数が最小になるようにソートします。また、ペンソート2を指定すると、カッターペンでの作図を最後に行うようにします。この処理はバッファメモリにデータを溜め込みソーティング処理を行いますので、カットを開始するまで時間が掛かります。

操作方法


■ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。




次頁キーを押すと下記の表示になります。





F3 F3キー（キノウ）を押し下記の表示にします。



F4 F4キー（ソート）を押し下記の表示にします。



の点滅しているのが現在の設定値です。、ポジションキーを押すと、オフ、1、2を切り換えることができます。

オフ ソーティングを行いません。

1 受信したデータのなかで同一のペンで書くデータをまとめて作図することにより、ペン交換回数を減らし、ペン交換にかかる時間を短縮します。

2 ペンソート1の機能にカッターペンで指定されたペンジョウケンのペンのみ作図の一番最後に作図（カット）を行います。

設定した値で良ければ、入力/実行キーを押します。

■ポーズキーを押し、レディー状態にします。

ヒント

この設定は電源を切っても保存されます。

！注意

アプリケーションソフトにより、カット順が考慮されたデータを受信するとき、この機能がオンになっていると、カット順が変わってしまったり、ソーティング処理に時間がかかることがあります。この場合は、この機能をオフにしてください。

6.7 トンボ自動読み取りの概要


トンボの自動読み取りを行う場合には、以下の事項に注意して使用してください。

- トンボの形状（パターン）
- トンボ検出に必要な読み取り範囲
- 作図原点
- トンボ検出ができない用紙
- 自動読み取りできない場合


トンボの形状（パターン）

本機で読み取ることができるトンボの形状（パターン）は、下図のように指定された形状です。

トンボパターン1



トンボパターン2



ヒント

トンボの形状（パターン）の変更は、『6.9 トンボパターンの設定』を参照してください。


！注意

- アプリケーションソフトでもっているトンボは使用できません。
- トンボはアプリケーションソフト上で作図データとして作成する必要があります。
- トンボを作成する場合は、以下のトンボの条件に注意して作成してください
 - トンボの線の太さは 0.3mm ~ 1.0mm。
 - トンボサイズは 5mm ~ 20mm（『6.10 トンボサイズの設定』参照）。
 - トンボの形状は、パターン1またはパターン2。

トンボ検出に必要な読み取り範囲

本機では、トンボ検出に必要な読み取り範囲は、下図のようになっております。


トンボパターン1



a=6mm

トンボ読み取り範囲

トンボパターン2



a=6mm

トンボ読み取り範囲

！注意



- トンボ読み取り範囲には、トンボ以外の作図をしないでください。
- 汚れ、ゴミ等が付着していると、それを検出する可能性があります。
- トンボは必ず黒で描画してください。

作図原点

本機での作図原点は、トンボ読み取り後の下図の位置になります。

トンボパターン1

トンボパターン2




！注意

アプリケーションソフト側で出力される作図原点をトンボの原点とあわせる必要があります。

トンボパターン1

トンボパターン2



出力原点からトンボの原点までのオフセット量を測定して、後述の「トンボオフセットの設定」で入力してください。

ヒント

オフセット量を測定する方法として、以下の方法があります。

アプリケーションソフトの画面上で数値（トンボ原点と出力原点との距離）を読み取ります。

トンボデータを作図して、原点からの距離を実測します。

トンボ検出ができない用紙

本機では、以下のようにトンボ検出ができない用紙があります。

- ・透過する用紙

ライティング面も読んでしまい、トンボ線が読めなくなります。

- ・白紙と黒ライン以外の作図

色がついている用紙や、トンボ線に黒以外の色を使用すると、トンボ線が読めなくなります。

- ・雑な作図と用紙

表面が汚れていたり、折れていたり、トンボ線がかすれていたりする場合は、トンボ線が読めなくなります。

- ・用紙の固定方法

用紙の浮きが発生すると、トンボ線が読めなくなります。

- ・用紙の厚さ

厚さが0.3mm以下の用紙でないと、トンボ線が読めなくなります。

トンボ自動読み取りができない場合

マニュアルで読み取りすることができます。「6.8 トンボモードの設定」のマニュアル読み取りの設定を参照してください。


6.8 トンボモードの設定


この機能は、トンボなどのマーキングのある用紙と、本機のX軸とY軸の傾きをあわせることができる機能です。

ヒント


- 自動で読み取れるトンボの線の太さは、0.3mm ~ 1.0mm です。
- 白地の用紙に黒のトンボ以外では、読み取れない場合があります。
- トンボの線のエッジがぼやけていると、正確に読み取れない場合があります。
- 読み取り範囲に汚れ等がある場合は、正確に読み取れない場合があります。
- 用紙が浮いていると、正確に読み取れない場合があります。
- 自動読み取りに適していない用紙を使用する場合は、マニュアル読み取りを使用してください。

操作方法


■ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。




F1 F 1 キー（トンボ）を押し下記の表示にします。





F1 F 1 キー（モード）を押し下記の表示にします。




*印の付いている方が現在の設定値です。

トンボ読み取りなしの場合は、 F 1 キー（オフ）を押します。

マニュアル読み取りの場合は、 F 3 キー（マニュアル）を押します。


2点読み込みの場合は、 F 2 キー（2テンヨミコミ）を押します。

3点読み込みの場合は、 F 4 キー（3テンヨミコミ）を押します。

変更した値で良ければ、 入力 / 実行キーを押します。

2テンヨミコミ、3テンヨミコミを選択した場合は、 のトンボ検出移動距離設定を行います。
オフ、マニュアルを選択した場合は、 に進みます。

2テンヨミコミ、3テンヨミコミを選択した場合は、下記の表示になります。




トンボの配置された間隔をあらかじめ登録することで、トンボとトンボの間では検出動作を行わずに移動することができます。

ヒント

トンボ検出移動距離設定を設定することで、トンボ検出の時間が短縮できます。また、トンボとトンボの間に作図や汚れがあっても影響されない利点があります。

トンボ間隔の設定は、3種類まで登録することができます。

△、▽ポジションキーを押し、登録番号を選択し、入力/実行キーを押します。下記の表示になります。



トンボの間隔の数値を入力します。

の点滅を移動させる場合は、、ポジションキーを押します。

△、▽ポジションキーを押すと数値を変更することができます。

ヒント


間隔の数値を0mmに設定すると、トンボ間の読みとばしは行わず、次のトンボが見つかるまで連続して検出動作を行います。

2テンヨミコミの場合、Yの数値は無視されます。

変更した値でよければ、入力/実行キーを押します。


ヒント


トンボケンシュツイドウキヨリを正しく設定すると、トンボ検出に必要な読み取り範囲は、下図のようになります。



▶▶ポーズキーを押し、レディー状態にします。


トンボ読み取りが設定されているときの液晶パネルの表示は、次のようにレディーの後ろに+がつきます。



下記の表示の時に、原点キーを押すと、補正を開始します。


マニュアル読み取りの設定


マニュアルでの読み取りを設定します。









ヒント

トンボのキヨリホセイの設定が、オフ、1mm 四捨五入、5mm 四捨五入の場合は、補正点読み取り後の補正数値の入力画面は表示されません。
補正点1が原点になります。

原点キーを押すと下記の表示になります。



、、、ポジションキーを押し、ペンキャリッジを補正点1の位置まで動かし、位置が確定したら、入力/実行キーを押します。下記の表示になります。



◀、▶、△、▽ポジションキーを押し、ペンキャリッジを補正点2の位置まで動かし、位置が確定したら、⏏入力/実行キーを押します。下記の表示になります。

F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量 OFFSET	F3
ホセイテン 3 セッテイ!			
F2	SPEED スピード	品質 QUALITY	F4

◀、▶、△、▽ポジションキーを押し、ペンキャリッジを補正点3の位置まで動かし、位置が確定したら、⏏入力/実行キーを押します。下記の表示になります。(トンボのキヨリホセイの設定がユーザー以外の場合は表示されません。)

上段に本体が読み取った補正点1と補正点2の距離が表示されるので、下段に実際の距離を入力します。

F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量 OFFSET	F3
O - X		M 260.0 mm	
F2	SPEED スピード	S 0 260.0 mm	F4
		品質 QUALITY	

の点滅を移動させる場合は、◀、▶ポジションキーを押します。

△、▽ポジションキーを押すと数値を変更することができます。

補正を設定する場合は、⏏入力/実行キーを押します。下記の表示になります。(トンボのキヨリホセイの設定がユーザー以外の場合は表示されません。)

上段に本体が読み取った補正点1と補正点3の距離が表示されるので、下段に実際の距離を入力します。

F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量 OFFSET	F3
O - Y		M 200.0 mm	
F2	SPEED スピード	S 0 200.0 mm	F4
		品質 QUALITY	

の点滅を移動させる場合は、◀、▶ポジションキーを押します。

△、▽ポジションキーを押すと数値を変更することができます。

補正を設定する場合は、⏏入力/実行キーを押します。

補正が終了すると、レディー状態になります。


2点読み込み（2テンヨミコミ）の設定

2点での補正を行います。X軸方向の2個のトンボを読み、1軸補正（傾き補正）と距離補正を行います。





ヒント

トンボのキヨリホセイの設定が、オフ、1mm四捨五入、5mm四捨五入の場合は、補正数値の入力の画面は表示されません。


 原点キーを押し下記の表示にします。



ペンキャリッジを初期検出開始位置に戻したい場合は、 F3キーを押します。


ペン先をトンボの原点にしたい位置の領域に、、、、 ポジションキーを押し、移動し、補正を行います。（下図参照）

トンボパターン1






この領域内にペン先を移動する


トンボパターン2



この領域内にペン先を移動する


補正を開始する場合は、トンボ移動距離設定でトンボ間隔を登録した番号に合わせて、

 F1 (No = 1)、 F2 (No = 2)、 F4 (No = 3) キーのいずれかを押しします。下記の表示になります。





自動で2点読み込みを終了すると、下記の表示になります。（トンボのキヨリホセイの設定がユーザー以外の場合は表示されません。）

上段に本体が読み取った点A B間の距離が表示されるので、下段に実際の距離を入力します。



の点滅を移動させる場合は、、 ポジションキーを押します。

、 ポジションキーを押すと数値を変更することができます。

補正が終了すると、レディー状態になります。


3点読み込み（3テンヨミコミ）の設定


3点での補正を行います。直交する位置にある3個のトンボを読み、2軸補正と距離補正を行います。





ヒント

トンボのキヨリホセイの設定が、オフ、1mm四捨五入、5mm四捨五入の場合は、補正数値の入力の画面は表示されません。


 原点キーを押し下記の表示にします。



ペンキャリッジを原点位置に戻したい場合は、 F3キーを押します。


ペン先をトンボの原点にしたい位置の領域に、、、、 ポジションキーを押し、移動し、補正を行います。（下図参照）

トンボパターン1






この領域内にペン先を移動する


トンボパターン2



この領域内にペン先を移動する


補正を開始する場合は、トンボ移動距離設定でトンボ間隔を登録した番号に合わせて、



 F1 (No = 1)、 F2 (No = 2)、 F4 (No = 3) キーのいずれかを押します。下記の表示になります。






自動で3点読み込みを終了すると、下記の表示になります。（トンボのキヨリホセイの設定がユーザー以外の場合は表示されません。）

上段に本体が読み取った点A B間の距離が表示されるので、下段に実際の距離を入力します。



の点滅を移動させる場合は、、 ポジションキーを押します。



、 ポジションキーを押すと数値を変更することができます。

補正を設定する場合は、 入力 / 実行キーを押します。下記の表示になります。(トンボのキヨリホセイの設定がユーザー以外の場合は表示されません)

上段に本体が読み取った点 A C 間の距離が表示されるので、下段に実際の距離を入力します。

F1	FORCE	カット圧、ベン圧	補正量	OFFSET	F3
	O - Y	M	200.0	mm	
F2	SPEED	スピード	品質	QUALITY	F4
		S	0 200.0	mm	

の点滅を移動させる場合は、、 ポジションキーを押します。

、 ポジションキーを押すと数値を変更することができます。


補正を設定する場合は、 入力 / 実行キーを押します。

補正が終了すると、レディー状態になります。

6.9 トンボパターンの設定


この機能は、トンボなどのマーキングのある用紙のトンボのパターンを設定する機能です。

操作方法


■ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。




F1 F 1 キー（トンボ）を押し下記の表示にします。




F2 F 2 キー（トンボパターン）を押し下記の表示にします。




* 印の付いている方が現在の設定値です。


トンボパターン 1 を作図させる場合は、 F 2 キー（ 1 ）を押します。

トンボパターン 2 を作図させる場合は、 F 4 キー（ 2 ）を押します。

トンボパターン 1



トンボパターン 2




変更した値で良ければ、 入力 / 実行キーを押します。


■ポーズキーを押し、レディー状態にします。

6.10 トンボサイズの設定


この機能は、トンボなどのマーキングのある用紙のトンボのサイズを設定する機能です。

操作方法


■ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。






F1 F 1 キー（トンボ）を押し下記の表示にします。



F3 F 3 キー（トンボサイズ）を押し下記の表示にします。



の点滅しているのが現在の設定値です。、ポジションキーを押すと、トンボサイズを変更することができます。設定できる範囲は、5 ~ 20 (mm) です。



変更した値で良ければ、入力 / 実行キーを押します。

■ポーズキーを押し、レディー状態にします。

6.11 トンボソノタの設定


この機能は、トンボに関する距離補正やセンサ補正やオフセットやセンサ補正 + を設定する機能です。

トンボキヨリホセイの設定

トンボの距離補正の方法を設定します。トンボ間の距離が 1 mm もしくは 5 mm で割り切れる値として、距離を自動的に補正します。


例えば、距離補正を 5 mm に設定して、読み取ったトンボ間の距離が 3 1 2 mm だった場合、5 mm 以下の距離を四捨五入して、トンボ間の距離を 3 1 0 mm とみなして距離補正を行います。トンボ間の距離をマニュアル入力する設定（ユーザー）や、距離補正を行わない設定（オフ）も可能です。

操作方法


■ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。




F1 F 1 キー（トンボ）を押し下記の表示にします。



F4 F 4 キー（ソノタセッテイ）を押し下記の表示にします。



F1 F 1 キー（キヨリホセイ）を押し下記の表示にします。



*印の付いている方が現在の設定値です。

距離補正ユーザー（マニュアル入力）の場合は、**F3** F 3 キー（ユーザー）を押します。

距離補正 1 mm（1 mm 以下四捨五入）の場合は、**F2** F 2 キー（1 mm）を押します。

距離補正 5 mm（5 mm 以下四捨五入）の場合は、**F4** F 4 キー（5 mm）を押します。

距離補正を行わない場合は、**F1** F 1 キー（オフ）を押します。


変更した値で良ければ、入力 / 実行キーを押します。


■ポーズキーを押し、レディー状態にします。

トンボセンサホセイの設定


トンボを読み取るセンサを補正します。作図されている十字をもとに、読み取って補正用の十字を作図します。この時の誤差を入力することで補正をおこないます。

操作方法


II ボーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。




F1 F 1 キー（トンボ）を押し下記の表示にします。









F4 F 4 キー（ソノタセッテイ）を押し下記の表示にします。




F2 F 2 キー（センサホセイ）を押し下記の表示にします。



下図のように、, , , ポジションキーを押し、ペンキャリッジを十字のこの位置まで動かし、入力/実行キーを押します。



十字読み取り後、ペンホルダ 1 のペンで補正用の十字を作成します。（下図参照）




読み取り後、下記の表示にします。


F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量	OFFSET	F3
センサイチホセイ				
F2	X = 0	Y = 0		F4
	SPEED スピード	品質	QUALITY	

F2 F 2 キー、**F4** F 4 キーを押すと、 の点滅がX、Yと移動し、補正量を変更することができます。

センサ補正値は、△、▽ポジションキーを押すと数値を変更することができます。

(ズレがない場合は、そのまま  入力 / 実行キーを押します。)


変更した値で良ければ、 入力 / 実行キーを押します。

 ポーズキーを押し、レディー状態にします。


トンボオフセットの設定

原点オフセットを設定しない場合は原点位置は、左下の位置になります。この原点位置をこのトンボの位置からずらしたい場合にこの機能を設定します。

トンボパターン1




トンボパターン2




操作方法


ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。




F1 F 1 キー（トンボ）を押し下記の表示にします。




F4 F 4 キー（ソノタセッテイ）を押し下記の表示にします。



F3 F 3 キー（オフセット）を押し下記の表示にします。



オフセット値（トンボからの長さ）は、◀、▶ポジションキーを押して の点滅を移動し、
△、▽ポジションキーを押して数値を変更します。




変更した値で良ければ、⏏入力/実行キーを押します。


⏏ポーズキーを押し、レディー状態にします。

トンボセンサホセイ + の設定


十字を作成し読み取り、センサの補正を設定します。最初に十字を作図し、その十字を読み取って補正用の十字を作図します。この時の誤差を入力することで補正をおこないます。

操作方法


■ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。



F1 F 1 キー（トンボ）を押し下記の表示にします。






F4 F 4 キー（ソノタセツテイ）を押し下記の表示にします。





F4 F 4 キー（センサホセイ+）を押すと、ペンホルダ2のペンで十字を作図し、センサで十字を読み取ります。ペンホルダ1のペンで補正用の十字を作図します。

読み取り後、下記の表示にします。



F2 F 2 キー、F4 F 4 キーを押すと、の点滅がX、Yと移動し、補正量を変更することができます。

センサ補正值は、、ポジションキーを押すと数値を変更することができます。

変更した値で良ければ、入力/実行キーを押します。

■ポーズキーを押し、レディー状態にします。


第 7 章 オプション機能の操作


この章では、オプション機能の操作方法について説明します。

7.1 ペンアップスピードの設定


この機能は、ペンアップ時のペンの移動スピードを設定する機能です。素材が切りにくい材質(硬い、軟らかい)をカットする場合は、ペンダウン時のカットスピードは遅い設定にしますが、ペンアップ時の移動を速く設定することにより、カット時間の短縮を行うことができます。

設定方法


■ポーズキーを押し、下記の表示になるまで、次頁キーを押します。



F2 F 2 キー (オプション 1) を押し下記の表示にします。



F1 F 1 キー (ペンアップスピード) を押し下記の表示にします。



△、▽ポジションキーを押すと、ペンアップスピードの変更ができます。設定できる範囲は、オート、10、20、30、60です。オートを選択した場合、ペンダウン時のスピードと同じ速度になります。

変更した値で良ければ、入力 / 実行キーを押します。

■ポーズキーを押し、レディー状態にします。


ヒント


この設定は、電源を切っても記憶されます。

7.2 オフセット圧の設定


この機能は、本機が初期動作を行うときに刃先の方向がどちらの方向を向いているか、分からないので、初期動作において少しカットを行い刃先方向をセットするときのカット圧を設定する機能です。このときは通常のカットより低いカット圧でも刃先の向きを制御できますので、この機能により単独でオフセットのカット圧を設定することができます。また、ここで設定したカット圧は、厚物設定時の刃先の回転制御を行う場合のカット圧としても利用します。

設定方法


■ポーズキーを押し、下記の表示になるまで、次頁キーを押します。



F2 F 2 キー（オプション 1）を押し下記の表示にします。



F2 F 2 キー（オフセットアツ）を押し下記の表示にします。



△、▽ポジションキーを押すと、オフセットアツの変更ができます。設定できる範囲は、1～48です。

変更した値で良ければ、入力/実行キーを押します。

■ポーズキーを押し、レディー状態にします。


ヒント


この設定は、電源を切っても記憶されます。

7.3 補正角度の設定


本機ではカットデータを解析し、各データ間の角度変化量により、刃先の角度制御を行っています。この機能は、この角度制御を行うか行わないのかを決める基準角度を設定する機能です。基準角度を大きくした場合、大きな角度変化に対してのみ刃先の制御を行いますので、刃先制御を行うための時間が省略されるので全体のカット時間が短くなります。但し、大きくしすぎると意図した図形の形と異なる図形をカットすることがあります。

設定方法


■ポーズキーを押し、下記の表示になるまで、次頁キーを押します。





F2 F 2 キー（オプション 1）を押し下記の表示にします。



F3 F 3 キー（ホセイカクト）を押し下記の表示にします。



、ポジションキーを押すと、ホセイカクトの変更ができます。設定できる範囲は、0～60です。

変更した値で良ければ、入力/実行キーを押します。

■ポーズキーを押し、レディー状態にします。


ヒント


この設定は、電源を切っても記憶されます。

7.4 ステップパスの設定


この機能は、カットデータの距離の間隔が極端に短い場合に使用します。設定された値を単位としてデータを処理しますので、結果として安定した刃先の回転制御を行え画質が向上します。

設定方法


■ポーズキーを押し、下記の表示になるまで、次頁キーを押します。





F2 F 2 キー（オプション1）を押し下記の表示にします。



F4 F 4 キー（ステップパス）を押し下記の表示にします。



、ポジションキーを押すと、ステップパスの変更ができます。設定できる範囲は、0 ~ 20 です。

変更した値で良ければ、入力/実行キーを押します。

■ポーズキーを押し、レディー状態にします。

ヒント


この設定は、電源を切っても記憶されます。


この機能は、あまり大きな値を設定すると、カットする図形の形が意図した形にならない場合があります。通常はステップパスを0にして使用することをお勧めします。

7.5 ナガサタンイの設定


本機では、液晶パネルに表示される座標値の表示単位をミリメートル単位とインチ単位とに切り換えて表示することができます。この表示切り換えを設定します。

設定方法


■ポーズキーを押し、下記の表示になるまで、次頁キーを押します。



F4 F 4 キー（オプション 2）を押し下記の表示にします。



F2 F 2 キー（ナガサタンイ）を押し下記の表示にします。



*印の付いている方が現在の設定値です。

長さの単位をミリメートルで表示する場合は、**F2** F 2 キー（ミリ）を押します。

長さの単位をインチで表示する場合は、**F4** F 4 キー（インチ）を押します。

変更した値で良ければ、入力 / 実行キーを押します。


■ポーズキーを押し、レディー状態にします。


ヒント

この設定は、電源を切っても記憶されます。


7.6 距離補正值の設定

この機能は、カットや作図の線分の長さのズレを補正します。補正值は、百分率で入力します。例えば、0.05%に設定しますとカット距離に対してこの分だけ多く移動します。500mmのカットでは、 $500 \times 0.05 = 0.25\text{mm}$ 増えて 500.25mm となります。


■ポーズキーを押し、下記の表示になるまで、次頁キーを押します。






F4 F 4 キー（オプション 2）を押し下記の表示にします。



F3 F 3 キー（キヨリホセイ）を押し下記の表示にします。



F2 F 2 キー、F4 F 4 キーを押すと、の点滅がX、Yと移動し、補正量を変更することができます。

距離補正值は、、ポジションキーを押すと数値を変更することができます。変更できる補正量は、-0.25% ~ +0.25% です。

変更した値で良ければ、入力 / 実行キーを押します。

■ポーズキーを押し、レディー状態にします。

ヒント

この設定は、電源を切っても記憶されます。

第 8 章 特殊機能の操作

この章では、通常使用しない特殊な機能の操作方法について説明します。

8.1 特殊機能の説明

以下のような特殊機能があります。

“ : ”, “ ; ” コマンドの有効・無効 (GP-GL コマンド設定時のみ設定可能)

GP-GL コマンド設定時の “ : ”, “ ; ” コマンドの有効・無効の切り換えを行います。データの最初の部分が欠落する場合に、これらのコマンドが悪影響を及ぼしている可能性があります。このような場合には本設定を「ムコウ」にしてください。

“ W ” コマンドのペンアップ・ペンダウン移動 (GP-GL コマンド設定時のみ設定可能)

GP-GL のペンプロッタ用の円弧作図命令 “ W ” が出力された際、指定された書き出し位置までペンアップで移動するかコマンドを受け取る直前のペンの状態で移動するかを選択を行います。「ペンダウン」に設定すると、円弧の書き出し位置まで、その直前のペンのアップ・ダウンの状態で移動します。

「ペンアップ」に設定すると、円弧の書き出し位置までペンをアップして移動します。カッターモード時のみ有効です。

機種名の応答 (HP-GL™ コマンド設定時のみ設定可能)

HP-GL™ コマンド設定時に “ OI ” コマンドの返答を設定します。「7550」に設定すると、“ OI ” コマンドの返答値は 7550B になります。「7595」に設定すると、“ OI ” コマンドの返答値は 7595A になります。

コンディションの優先度

カット条件設定をプログラム設定とマニュアル設定のどちらを優先するかを選択します。「マニュアル」を選択すると、コンピュータから送られてくるカット条件は無視され、操作パネルからしかカット条件を設定・変更できません。設定された条件は電源を切っても記憶されます。「コマンド」を選択すると、操作パネルからでもソフトウェアからでも、最も新しいカット条件が設定されます。設定された条件は電源を切ると操作パネルから設定された値のみ記憶されますが、ソフトウェアから設定された値は記憶されません。

ペンコウカンコマンドの有効・無効

ペン交換コマンド (GP-GL : J、HP-GL : S P) の有効・無効を設定します。「ユウコウ」に設定すると、ペン交換コマンドのパラメータに応じて条件番号が切り換わります。「ムコウ」に設定すると、ペン交換コマンドを無視します。

刃先のイニシャル位置の設定

電源投入直後やカット条件設定後に、刃先の向きを整えるためにフィルムに刃を立てる動作を行います。これを刃先のイニシャルといいます。この動作を行う「刃先のイニシャル位置」を設定します。

「2mm シタ」を選択するとカット開始点の 2mm 下でイニシャルを行います。「ハナイガイ」を選択すると作図範囲外でイニシャルを行います。

ペンアップムーブの有効・無効の設定

ソフトからペンをアップして移動する命令で連続して座標が送られてきた場合にそれぞれの座標に移動しながら動くか、最終の座標に直接移動するかを選択を行います。

「ユウコウ」を設定すると連続して座標が送られてくる順番に移動します。

「ムコウ」を設定すると連続して座標が送られてくると直接最終座標に移動します。

ペンアリナシハンテイの有効・無効の設定

ペンホルダにペンが付いているかの確認をするかしないかを設定します。


「ユウコウ」を選択すると、1番ペン2番ペンのペンが実際にペンホルダにセットされているかペン交換毎に確認します。

「ムコウ」を選択すると、1番ペン2番ペンのペンがペンホルダにセットされているものとして動作します。電源投入時は2番ペンはペンホルダにセットされている必要があります。

8.2 特殊機能の設定方法

設定方法

▽ポジションキーを押しながら電源をオンにします。特殊機能設定メニューが以下の順で表示されます。



*がついている方が現在の設定値です。F2キー又はF4キーを押し、選択します。変更した値で良ければ、 入力/実行キーを押します。変更しない場合はそのまま 次頁キーを押します。次の表示画面に移ります。

すべての設定を終了したら、電源をオフにします。

ヒント

この設定は、電源を切っても記憶されます。

第 9 章 テストモードとトラブル対応

この章では、テストモードの操作方法とトラブル対応について説明します。

9.1 コンディション印字モードの操作方法


！注意


この機能を選択すると同時にペンキャリッジが動き始めます。可動部に手などを置かないように注意してください。

この機能は現在の本機の設定状態を印字します。


操作方法

A 4 サイズ以上の大きさの用紙を本機にセットしてください。


■ポーズキーを押し、下記の表示になるまで、次頁キーを押します。



F4 F 4 キー（オプション 2）を押し下記の表示にします。



F2 F 2 キー（コンディション）を押すと、下記の表示になりコンディション印字を開始します。



コンディションを印字後にレディ状態に戻ります。

9.2 セルフテストモードの操作


！注意


この機能を選択すると同時にペンキャリッジが動き始めます。可動部に手などを置かないように注意してください。

この機能は、本機の動作チェックのためのセルフテストパターンを描きます。


操作方法

A 3 サイズ以上の大きさの用紙を本機にセットしてください。


■ポーズキーを押し、下記の表示になるまで、次頁キーを押します。



F4 F 4 キー（オプション2）を押し下記の表示にします。



F3 F 3 キー（セルフテスト）を押すと、下記の表示になりセルフテストパターンを作図開始します。



セルフテストパターンは電源をオフにするまで繰り返し行います。セルフテストを終了する場合は、電源をオフにしてください。

9.3 ダンプモードの操作


！注意

この機能を選択すると同時にペンキャリッジが動き始めます。可動部に手などを置かないように注意してください。


この機能は、本機にデータが正常に転送されているかを確認するための機能です。ダンプ印字出力データと送信データの表示が一致しないときは、RS-232Cの転送条件、コマンド設定が異なっている場合があります。転送条件、コマンドを確認してください。

操作方法


A 4 サイズ以上の大きさの用紙を本機にセットしてください。



F4 F 4 キー（オプション 2）を押し下記の表示にします。



F4 F 4 キー（ダンプ）を押すと、下記の表示になりダンプモードにはいります。



本機にデータを送信すると、データダンプの印字を開始します。

データダンプを終了する場合は、電源をオフにしてください。

ヒント

ダンプリストは、ASCIIコードで印字されます。コード表に該当しないデータは、小さい2桁の16進数で印字されます。

READ系のコマンドに対する出力データは、本機のステータス出力を除いてダミーデータを出します。

9.4 電源投入時にまったく動作しない

現象	原因	対処
操作パネルの電源ランプが点灯しない。 液晶パネルに何も表示されない。	電源が供給されていない。	電源コードがプロッタ本体のコネクタ及び、ACコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。
電源ランプは点灯するが動作しない。	機械の故障。	購入された販売店及び、最寄りのサービス・ステーション、営業所にご連絡ください。
操作パネルの電源ランプは点灯するが、動作しない。 操作パネルのポーズランプが点滅している。 液晶パネルに何も表示されない。	ROM及び、RAMの異常。	購入された販売店及び、最寄りのサービス・ステーション、営業所にご連絡ください。
操作パネルの電源ランプは点灯するが、動作しない。 液晶パネルに「サム チェック ロム エラー !!」と表示をする。	ROM及び、RAMの異常。	購入された販売店及び、最寄りのサービス・ステーション、営業所にご連絡ください。

9.5 カット結果が良くない

現象	原因	対策
<ul style="list-style-type: none"> ・コーナー部分が丸くなる。 ・コーナー部分が角ばる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・刃と補正量設定値が合っていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・補正量設定値を変える。 丸くなる：補正量設定値を上げる 角張る：補正量設定値を下げる
<ul style="list-style-type: none"> ・切りはじめの部分だけがよたる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ホルダ内の刃がスムーズに回転していない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ホルダ内のゴミを取る。
	<ul style="list-style-type: none"> ・オフセットカット圧が足りない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・オフセットカット圧を上げる。 *オフセットカット圧はカット圧とは別の設定です。
	<ul style="list-style-type: none"> ・CB09UAの刃のバネが外れている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・バネのついた刃と交換する。
<ul style="list-style-type: none"> ・直線が点線状に切れる。(刃飛びする) ・直線が波打った感じで切れる。(軽度の刃飛び) 	<ul style="list-style-type: none"> ・刃の出しすぎ。 	<ul style="list-style-type: none"> ・刃出し量を調節する。
	<ul style="list-style-type: none"> ・カット速度が速い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・カット速度を下げる。
<ul style="list-style-type: none"> ・曲線がガタガタになる 	<ul style="list-style-type: none"> ・ソフト側のデータが荒い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ソフト側のデータを細かく修正する。
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正角度の値が小さい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・補正角度の値を大きくする。
<ul style="list-style-type: none"> ・コーナー部分でめくれる。 ・小さい文字をカットしていると剥がれてくる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・刃の出しすぎ。 	<ul style="list-style-type: none"> ・刃出し量を調節する。
	<ul style="list-style-type: none"> ・刃と補正量設定値が合っていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・補正量設定値を変える。
	<ul style="list-style-type: none"> ・カット速度が速い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・カット速度を下げる。
	<ul style="list-style-type: none"> ・刃が切れない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・刃を交換する。
	<ul style="list-style-type: none"> ・“品質”の値が大きい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・“品質”の値を小さくする。

現象	原因	対策
<ul style="list-style-type: none"> ・台紙まで切れてしまう。 	<ul style="list-style-type: none"> ・刃の出しすぎ。 	<ul style="list-style-type: none"> ・刃出し量を調節する。
	<ul style="list-style-type: none"> ・カット圧が高い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・カット圧を下げる。
<ul style="list-style-type: none"> ・カッタープランジャから刃が落ちてくる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・カッタープランジャと刃の口径が合っていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・カッタープランジャの口径に合った刃を使用する。
<ul style="list-style-type: none"> ・切れてはいるがカス取りがしにくい。 ・加工したフィルムがリタックシートで拾えない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・リタックシートの粘性が弱い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・リタックシートを粘着の強いものに変える。
	<ul style="list-style-type: none"> ・カット跡に素材が巻き込まれている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・刃出し量を減らす。 ・カット圧を下げる。
	<ul style="list-style-type: none"> ・加工後にカス取りをせず放置している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・カス取りは早めに行う。
<ul style="list-style-type: none"> ・カッター部分から動作中に異音がする。 ・刃が通った後で素材が変色する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・カッタープランジャの先端が素材にすれている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・刃出し量とカット圧を調節する。
	<ul style="list-style-type: none"> ・指定した大きさにならない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ側とカッティングプロッタ側との設定が一致していない。(ステップサイズ)
<ul style="list-style-type: none"> ・データを出力すると注意ランプが点灯する。(オフスケールした) ・カットできない領域がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ側とカッティングプロッタ側との設定が一致していない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ステップサイズの設定値を合わせる。
	<ul style="list-style-type: none"> ・作図範囲設定が行われていて、作図範囲以上のデータが出力された。 	<ul style="list-style-type: none"> ・作図範囲の再設定を行う。
	<ul style="list-style-type: none"> ・作図範囲より大きいデータが出力された。 	<ul style="list-style-type: none"> ・小さいデータに変更する。

現象	原因	対策
<ul style="list-style-type: none"> カット条件が維持できない/変更できない。 	<ul style="list-style-type: none"> 設定の優先度がプログラム優先になっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 設定の優先度をマニュアル優先に切り替える。
	<ul style="list-style-type: none"> 設定変更後に入力/実行キーを押していない。 	<ul style="list-style-type: none"> 操作を確認する。
<ul style="list-style-type: none"> ペン書きする時に文字や線が変形する。 	<ul style="list-style-type: none"> カッターモードになっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 設定条件の設定でカッター刃の選択をペンにする。
<ul style="list-style-type: none"> 指定した長さにならない。(若干の距離誤差) 	<ul style="list-style-type: none"> 距離補正值が合っていない。 	<ul style="list-style-type: none"> 距離補正を行う。
<ul style="list-style-type: none"> 文字が変形する。 複雑な図形が変形する。 	<ul style="list-style-type: none"> ステップパスの値が大きい。 	<ul style="list-style-type: none"> ステップパスの値を小さくする。
	<ul style="list-style-type: none"> データがつながっていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ペン書きで確認してみる。
<ul style="list-style-type: none"> 図形の始点と終点が合わない。 	<ul style="list-style-type: none"> オフセットカット圧が弱い。 	<ul style="list-style-type: none"> オフセットカット圧を上げる。
	<ul style="list-style-type: none"> フィルムの台紙が柔らかすぎる。 	<ul style="list-style-type: none"> 台紙の硬いフィルムに変える。
	<ul style="list-style-type: none"> 刃の回転が鈍い。 	<ul style="list-style-type: none"> 刃にゴミ等がついていないか確認する。

9.6 正しく補正できない

現象	原因	対策
<ul style="list-style-type: none"> 自動トンボ位置合わせで、「ケンシュツエラー」が発生する。 または、正しく補正できない。 	<ul style="list-style-type: none"> トンボ検出センサが通過するエリアに汚れや作図がある。 	<ul style="list-style-type: none"> 検出エリアには、汚れや作図の無いようにしてください。
	<ul style="list-style-type: none"> トンボ検出センサが通過するエリアでメディア（用紙）の浮きや折れがある。 	<ul style="list-style-type: none"> メディアが浮かないようにしっかりと固定してください。 折れ目の無い用紙を使ってください。
	<ul style="list-style-type: none"> メディア（用紙）が白い物でない。 	<ul style="list-style-type: none"> 白いメディアを使用してください。
	<ul style="list-style-type: none"> トンボの印刷色が黒でない。 	<ul style="list-style-type: none"> トンボは黒で印刷してください。
	<ul style="list-style-type: none"> トンボ印刷の線が細すぎる。または、鮮明に印刷されていない。 	<ul style="list-style-type: none"> トンボ印刷の線幅は0.3mm以上とし、鮮明な印刷にしてください。
	<ul style="list-style-type: none"> トンボ検出センサ付近に強い光が当たっている。 	<ul style="list-style-type: none"> センサ付近には外部からの光が入らないようにしてください。
	<ul style="list-style-type: none"> 以上の対策をとることができない場合は、マニュアルでのトンボ位置合わせを使用してください。 	

9.7 エラー表示

エラー表示	原因	対処
「Xポジション アラーム」 または、 「Yポジション アラーム」 ・ブザーが鳴る。 ・注意ランプが点灯。	<ul style="list-style-type: none"> 切る素材の条件設定に無理がある 	切る速度を遅くする。カット圧を下げてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ペンキャリッジが何かにあたって動かない。 	動作の邪魔をするものを取り除き、電源を入れ直してください。
	<ul style="list-style-type: none"> 作図中にペンキャリッジに外力が加わった 	動作の邪魔をするものを取り除き、電源を入れ直してください。
	<ul style="list-style-type: none"> 切った素材の切りかすが動く部分に入り、動きが悪くなった。 	動作の邪魔をするものを取り除き、電源を入れ直してください。
	<ul style="list-style-type: none"> 加速度のテーブルが異常。 	* 頻繁に発生する場合は購入された販売店、弊社営業所へお知らせください。

9.8 GP-GL コマンドエラー表示

エラーディスプレイ表示	原因	対処
エラー1 コマンドエラー	認識出来ない命令が転送された。	
	・ ソフトウェアの出力する機械の電源を入れた時に、ノイズが入った。	入力・実行Keyを押してください。
	・ ソフトウェアの出力する機械の設定が変わってしまった。	ソフトウェアのメニューでグラフィックの機械を動かす設定にしてください。 ソフトウェアのインタフェースの設定を直してください。
エラー4 パラメーター オーバー フロー	コマンドの数値パラメータが使用できる範囲を超えた。	
	・ ソフトウェアの出力する機械の設定が変わってしまった。	ソフトウェアのメニューでグラフィックの機械を動かす設定にしてください。 ソフトウェアのインタフェースの設定を直してください。
	・ プロッタのインタフェースの設定が変わってしまった。	プロッタのインタフェースの設定を直してください。
エラー5 I/Oエラー	インタフェース内のデータの受取りに関するエラーが起こった。	
	・ ソフトウェアの出力する機械の設定が変わってしまった。	ソフトウェアのメニューでグラフィックの機械を動かす設定にしてください。 ソフトウェアのインタフェースの設定を直してください。
	・ プロッタのインタフェースの設定が変わってしまった。	プロッタのインタフェースの設定を直してください。

9.9 HP-GL コマンドエラー表示

HP-GL コマンドエラーが表示された場合は、その原因のほとんどは、次の二つです。

アプリケーションソフトの出力する機種の設定が変わってしまった。

本機のインタフェースの設定が変わってしまった。

対策

アプリケーションソフトの出力する機種を本機にする。

本機のインタフェースの設定をやり直す。

エラーディスプレイ表示	原因	対策
エラー 1 メイレイ エラー	認識できない命令が実行された。	使用できるコマンドを実行してください。
エラー 2 パラメータ スウ エラー	パラメータの数が間違っ て指定された。	コマンドを正しいパラメ ータの数で実行してくださ い。
エラー 3 パラメータ エラー	使用できないパラメータ が実行された。	使用できるパラメータを 実行してください。
エラー 5 モジ セット エラー	使用できない文字セット が指定された。	使用できる文字セットを 指定してください。
エラー 6 ポジション オーバーフロー	作図範囲内の座標値を実 行してください。	ダウンロードブルキャラ クタバッファ、ポリゴン バッファ等の処理でバッ ファがオーバーフローし た。
エラー 7 バッファ オーバーフロー	コマンドの座標値が作図 範囲外に指定された。	バッファサイズを調整し てください。
エラー 10 I/O シュツリョク メイレイ エラー	出力命令の実行中に他の 出力命令を実行した。	プログラムをチェックし てください。
エラー 11 ESC ノ アトノ バイトエラー	ESCコードに続いて無効 なバイトを受信した。	プログラムをチェックし てください。
エラー 12 I/O コントロール バイト エラー	デバイス制御命令の中 で、無効なバイトを受信 した。	プログラムをチェックし てください。
エラー 13 I/O パラメータ レンジ エラー	I/O関係のコマンド で、範囲外のパラメータ が指定された。	プログラムをチェックし てください。
エラー 14 I/O コントロール バイト エラー	I/O関係のコマンド で、パラメータの数が多 すぎる。	プログラムをチェックし てください。
エラー 15 I/O テンソウ エラー	フレーミングエラー、パ リティエラー、オーバー ランエラーが発生した。	RS - 232Cの転送条 件をあわせてください。
エラー 16 I/O バッファ オーバーフロー	インタフェースバッファ がオーバーフローした。	RS - 232Cの転送条 件をあわせてください。

第 10 章 インタフェース

この章では、本機のインタフェースの設定方法について説明します。
本機には、RS-232Cインタフェースとセントロニクスインタフェースがありそれぞれの切替は自動的に行います。

10.1 セントロニクスインタフェースの設定

セントロニクスインタフェースを使用する場合は、コマンド設定、ステップサイズ設定 (GP-GL コマンド設定時)、HP-GL 設定時の原点設定 (HP-GL コマンド設定時) のみを設定します。
「10.3 コマンド設定」、「10.4 ステップサイズ設定」、「6.1 HP-GL 設定時の原点設定」を参照。

10.2 RS-232C インタフェースの設定

RS-232C インタフェースを使用する場合は、コマンド設定、ステップサイズ設定 (GP-GL コマンド設定時)、HP-GL 設定時の原点設定 (HP-GL コマンド設定時) と RS-232C インタフェースの転送条件を設定します。RS-232C インタフェースの転送条件は、操作パネルより 3 つグループの設定ができます。設定グループを切り替えることにより転送条件を一度に切り替えることができます。転送条件の設定は、アプリケーションソフトの設定と本機の設定を同じ設定にします。設定に間違いが有りますと、本機にエラーを表示したりデータが欠落して誤動作を起こすことがあります。その際は再度、転送条件の設定を確認してください。
「10.3 コマンド設定」、「10.4 ステップサイズ設定」、「6.1 HP-GL 設定時の原点設定」を参照。

出荷時の設定

設定 1

F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量	OFFSET	F3
	9600	RS - 1	N	
F2	8ビット		H	F4
	SPEED スピード		品質 QUALITY	

設定 2

F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量	OFFSET	F3
	9600	RS - 2	E	
F2	7ビット		H	F4
	SPEED スピード		品質 QUALITY	


設定 3


F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量	OFFSET	F3
	9600	RS - 3	E	
F2	8ビット		H	F4
	SPEED スピード		品質 QUALITY	


10.3 ステップサイズの設定


この機能は、GP-GLコマンド設定時のみ設定できます。ステップサイズは、1ステップで移動する距離です。0.1mm、0.05mm、0.025mm、0.01mmの設定を選択できます。アプリケーションの設定値に合わせてください。

操作方法

■ポーズキーを押し、次頁キーを押すと下記の表示になります。




次頁キーを押すと下記の表示になります。





F1 F 1 キー（インタフェース）を押し下記の表示にします。



F1 F 1 キー（ステップサイズ）を押し下記の表示にします。



、ポジションキーを押すと、ステップサイズの変更ができます。設定できる範囲は、0.010、0.025、0.050、0.100mmの4種類です。

変更しない場合は、次頁キーを押します。

変更した値で良ければ、入力/実行キーを押します。

■ポーズキーを押し、レディー状態にします。

10.4 RS-232C I/F 転送条件の設定

操作方法

▶▶ ポーズキーを押し、◀▶次頁キーを押すと下記の表示になります。

F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量 OFFSET	F3
	◀ トンホ*	へ°ン U/D▶	
F2	SPEED スピード	品質 QUALITY	F4
	◀ パッファクリア	へ°ンセッテイ▶	

◀▶次頁キーを押すと下記の表示になります。

F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量 OFFSET	F3
	◀ インタフェース	キノウ▶	
F2	SPEED スピード	品質 QUALITY	F4
	◀ フィルム	へ°ンノカンカク▶	

F1 F 1 キー（インタフェース）を押し下記の表示にします。

F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量 OFFSET	F3
	◀ ステップ° サイズ*	コメント°▶	
F2	SPEED スピード	品質 QUALITY	F4
	◀ RS - 232C		



F2 F 2 キー（RS - 232C）を押し下記の表示にします。




F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量 OFFSET	F3
	RS - 232C セッテイ No.		
F2	SPEED スピード	品質 QUALITY	F4
	No. = 1		


設定したい番号を、△、▽ポジションキーを押して表示させ、◀▶入力/実行キーを押します。

下記の表示になります。

F1	FORCE カット圧、ペン圧	補正量 OFFSET	F3
	■ 9600	RS - 1	N
F2	SPEED スピード	品質 QUALITY	F4
	8ビット		H

 F 1 ~  F 4 キーを押すと、 の点滅が移動し、各設定が変更できます。

各設定は、、 ポジションキーを押して表示させ、変更します。変更しない場合は、 次ページキーを押します。

 入力 / 実行キーを押すと設定を終了します。


転送条件は、19200、9600、4800、2400、1200、600、300 ボーの転送速度が選択できます。

データ長は、7、8 ビットが選択できます。

パリティは、N (ナシ)、E (グウスウ)、O (キスウ) が選択できます。

ハンドシェークは、H (ハードワイヤ)、X (X o n / X o f f)、E (E n q / A c k (HP-GL コマンド設定時)) が選択できます。それぞれアプリケーションの設定値に合わせてください。

変更した値で良ければ、 入力 / 実行キーを押します。

 ポーズキーを押し、レディー状態にします。

10.5 コマンドの設定


この機能は、作図コマンドの設定を行います。GP-GLコマンドかHP-GL™コマンドのいずれかが選択できます。アプリケーションの設定値に合わせてください。

操作方法

▶▶ ポーズキーを押し、📖次頁キーを押すと下記の表示になります。




📖次頁キーを押すと下記の表示になります。



F1 F 1 キー（インターフェイス）を押し下記の表示にします。



F4 F 2 キー（コマンド）を押し下記の表示にします。



*印の付いている方が現在の設定値です。

コマンド設定をGP - GLに設定する場合は、F2 F 2 キー（GP - GL）を押します。

コマンド設定をHP - GLに設定する場合は、F4 F 4 キー（HP - GL）を押します。

変更した値で良ければ、📏入力/実行キーを押します。

初期設定後、レディー状態になります。

第 11 章 仕様

11.1 一般仕様

	FC4200-50	FC4200-60
CPU	32bit CPU	
形状	フラットベッド方式	
駆動方式	完全デジタルサーボ	
最大カッティング範囲	590mm × 430mm	910mm × 610mm
装着可能な用紙幅	500mm	666mm
最大カット速度	65cm/sec	
設定可能速度	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65cm/sec	
カッティング筆圧	10 ~ 600gf	
最小文字角	英数字5mm角程度（素材・書体によって異なる）	
メカニカルステップサイズ	0.005mm	
プログラムステップサイズ	GP-GL : 0.1/0.05/0.025/0.01mm HP-GL™ : 0.025mm 注1	
反復精度 注2	0.1mm以下	
距離精度 注2	移動量 × ±0.2%以下 または、±0.1mm以下のどちらか大きい値	
直角精度	0.3 / 430mm以下	0.4 / 610mm以下
トンボ読み取り精度 注3	0.3mm以内	
装着可能なペン本数	2本	
カッター刃の種類	超硬刃	
ペンの種類	水性・油性ボール	
カット可能なフィルム	マーキングフィルム（塩ビ / 蛍光 / 反射） 厚み0.5mm以下の紙（型紙、オイルボード） 注4 厚み0.8mm以下の圧縮発泡シート 注5 厚み1.5mm以下のサンドブラスト用ラバー 注5 高輝度反射フィルム 注6	
インタフェース	RS-232C / セントロニクス（自動切換）	
バッファ容量	2M byte	
コマンドの種類	GP-GL / HP-GL™（操作パネル切換）	
LCD表示	20文字 × 2行	
定格電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	120VA以下	
使用環境	10 ~ 35、35 ~ 75%R.H.（ただし結露なきこと）	
外形寸法(約)	857(W) × 780(D) × 200(H)mm	1172(W) × 964(D) × 200(H)mm
質量(約)（架台含まず）	19kg	26kg

注1：HP-GL™は、米国ヒューレットパッカー社の登録商標です。

注2：当社指定の用紙と条件による。

注3：付属のペンと上質紙を使用し、本機搭載のパターンで読み取った精度。

注4：カッター刃CB15Uまたは、CB15U-K30を使用。

注5：カッター刃CB15U-K30を使用。


注6：カッター刃CB15UAを使用。

11.2 オプション

品名	型名	仕様
スタンド	ST0032	FC4200-60専用スタンド

11.3 外觀圖


FC4200-50



單位 mm

寸法精度誤差 ± 5 mm

FC4200-60 (架台含まず)



単位 mm

寸法精度誤差 ± 5 mm

索引

記号

“ ; ” コマンド	8-1
2点読み込み	6-13
3点読み込み	6-14

C

CB09UA	2-1
CB15-05S	2-1
CB15-10C	2-1
CB15U	2-1
CB15U-K30	2-1
CHART HOLD キー	1-2
CUTTING PRO	4-8

G

GP-GL コマンド	6-1
GP-GL コマンドエラー表示	9-10

H

HP-GL™ コマンド	6-1
HP-GL コマンドエラー表示	9-11
HP-GL™ 設定時の原点設定	6-1

O

“ OI ” コマンド	8-1
-------------------	-----

P

POWER ランプ	3-1
PROMPT ランプ	3-1

R

RS-232C	3-4
RS-232C I/F 転送条件の設定	10-3
RS-232C インタフェース	1-2
RS-232C インタフェースの設定	10-1

W

“ W ” コマンド	8-1
------------------	-----

Y

Y バー	1-2
------------	-----

ア

厚物モードの設定	4-7, 6-5
----------------	----------

イ

インタフェース	10-1
---------------	------

ウ

裏書きモードの設定	6-6
-----------------	-----

エ

エラー表示	9-9
-------------	-----

オ

オプション機能の操作	7-1
オフセット圧の設定	7-2
オフセット量	6-9

カ

カッターオフセット	4-1
カッターオフセット量の設定	4-3
カッター刃の交換方法	2-3
カッター刃の種類と特長	2-1
カッター刃の刃出し量	4-1
カッターペン条件設定エリアの選択	4-2
カッターペンの各部の名称	2-2
カッターペンプランジャ	2-2
カット圧	4-1, 4-4
カットスピード	4-1, 4-3
カットスピードの設定	4-5
カットデータ	5-2
カットテスト	4-8

キ

機種名の応答	8-1
機能選択キー	3-1
距離補正值の設定	7-6

ケ

原点キー	3-2
------------	-----

コ

コピーキー	3-2
コピー機能の使い方	5-2
コマンドの設定	10-5
コンディション印字モードの操作方法	9-1
コンディションの優先度	8-1

サ

作図原点	6-9
作図原点の設定	5-1
作図範囲の設定	6-2
座標軸の回転	6-4
サンドブラスト用ゴム	2-1

シ

次ページキー	3-2
条件設定キー	3-2
シリアルケーブル	3-4

ス

ステップサイズの設定	10-2
ステップパスの設定	7-4
ストリップフィルム	2-1

セ

セルフテストモードの操作	9-2
セントロニクス	3-4
セントロニクスインタフェース	1-2
セントロニクスインタフェースの設定	10-1
セントロニクスケーブル	3-4

ソ

ソーティングの設定	6-7
操作パネル説明	3-1
ソノタ	4-1

タ

ダンプモードの操作	9-3
-----------------	-----

テ

データ長	10-4
停止 / 退避キー	3-2
テスト 1	4-8
テスト 2	4-8
テストキー	3-2
テストモードとトラブル対応	9-1

ト

特殊機能の操作	8-1
トンボオフセットの設定	6-9, 6-22
トンボキョリホセイの設定	6-19
トンボ検出移動距離設定	6-11
トンボ検出ができない用紙	6-9
トンボ検出に必要な読み取り範囲	6-8
トンボサイズの設定	6-18
トンボ自動読み取り	6-8
トンボ自動読み取りができない場合	6-9
トンボセンサホセイ + の設定	6-24
トンボセンサホセイの設定	6-20
トンボソノタの設定	6-19
トンボの形状	6-8
トンボパターンの設定	6-17
トンボモードの設定	6-10

ナ

ナガサタンイの設定	7-5
-----------------	-----

ニ

入力 / 実行キー	3-2
-----------------	-----

ハ

パウンシング	4-1
刃先のイニシャル位置	8-1
バッファメモリ	5-2
バッファメモリのクリア	5-7
パリティ	10-4
ハンイガイ	8-1
ハンドシェーク	10-4

ヒ

品質	4-1
----------	-----

フ

フランジャキャップ	2-3
-----------------	-----

ヘ

ペンアップスピード	7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5
ペンアップスピードの設定	7-1
ペンアップムーブの有効・無効の設定	8-2
ペン圧	4-3, 4-4
ペンアリナシハンテイ	8-2
ペン間隔補正值の設定	5-5
ペンキャリッジ	1-2
ペンコウカンコマンド	8-1
ペン条件設定	4-1

ペンステーション	1-2
ペンセッテイの設定	5-8
ペンのアップ・ダウン	5-6
ペンホルダ	1-2

ホ

ポーズキー	3-2
ポジションキー	3-2
補正角度の設定	7-3

マ

マニュアル読み取りの設定	6-12
--------------------	------

メ

メニュー一覧表	3-3
メニューキー	3-2
メニューモード	3-1

ラ

ライティングパネル	1-2
-----------------	-----

グラフィック製品お問い合わせ窓口

グラフィック製品に関して、ご相談、ご用命を承ります

この商品の操作に関するお問い合わせは、下記のインフォメーションセンターにご連絡ください。

フリーダイヤル：0120-626-294

フリーダイヤル受付時間は、土、日、祝日を除く9時～12時、13時～17時です。

(ただし、通話地域制限がある内線電話機からはご利用できません。全国通話ができる電話機をご使用ください)

お客様に迅速に、的確に行き届いた対応ができるように、営業所を配置しています。カタログのご請求や製品についてのご相談、ご用命は、当社製品販売代理店、または最寄りの営業所へお問い合わせください。

◀◀営業所▶▶

地 域	情報第一営業部 (CAD系)	情報第二営業部 (サイン&印刷系)
	担当営業所・電話番号	担当営業所・電話番号
北海道全域	北海道営業所 ☎(011)741-7889	東日本営業所 ☎(011)741-7889 (北海道地区)
青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島	東北営業所 ☎(022)287-3811	東日本営業所 ☎(022)287-3811 (東北地区)
新潟、群馬、栃木、埼玉 茨城 東京、千葉、神奈川、山梨	首都圏営業所 ☎(03)5487-3551 (首都圏・茨城・北関東・新潟地区)	東日本営業所 ☎(03)5487-3611 (首都圏・茨城・北関東・新潟地区)
長野 静岡 愛知、三重、岐阜 富山、石川、福井	中部営業所 ☎(052)776-0821 (中部・静岡・長野・北陸地区)	西日本営業所 ☎(052)776-0821 (中部・静岡・長野・北陸地区)
大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫	関西営業所 ☎(06)6821-8821	西日本営業所 ☎(06)6821-8821 (近畿地区)
岡山、鳥取 広島、山口、島根 愛媛、香川、高知、徳島	西部営業所 ☎(082)261-2931 (中国・四国地区)	西日本営業所 ☎(082)261-2931 (中国・四国地区)
福岡、佐賀、大分、熊本、長崎 鹿児島、宮崎 沖縄	九州営業所 ☎(092)474-2441 (九州・沖縄地区)	西日本営業所 ☎(092)474-2441 (九州・沖縄地区)

サプライ品および製品修理に関して、ご相談、ご用命を承ります

ご採用いただいた製品を常に最良の状態でお使いいただき、そして万一の故障修理がお客様の近くで迅速にサービスできるように、サービス拠点を配置しています。サービス、純正サプライ品についてのご相談、ご用命は、当社製品販売代理店、または最寄りのサービス拠点へお問い合わせください。

◀◀サービス拠点▶▶

地 域	担当サービス拠点・電話番号		備 考
北海道全域	クラフテックSS(株)	札幌SC ☎(011)741-0580	
青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島	北日本支社	仙台SC ☎(022)287-2971	
群馬、栃木、埼玉	クラフテックSS(株) 関東支社	熊谷SC ☎(048)525-2340	
茨城		つくばSC ☎(0298)55-5919	
東京、千葉		首都圏SC ☎(03)5487-3540	
神奈川、山梨		神奈川SC ☎(045)852-2971	サプライ品のご注文は、首都圏SCにて承っております
新潟 (転送サービス、名古屋SCへ転送)	クラフテックSS(株) 中部支社	新潟SC ☎(025)247-7337	
長野 (転送サービス、名古屋SCへ転送)		長野SC ☎(0263)40-7636	サプライ品のご注文は、名古屋SCにて承っております
静岡 (転送サービス、名古屋SCへ転送)		静岡SC ☎(054)274-0322	
愛知、三重、岐阜		名古屋SC ☎(052)774-7931	
富山、石川、福井		北陸SC ☎(076)239-9326	
大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫	クラフテックSS(株) 大阪支社	大阪SC ☎(06)6337-8160	
岡山、鳥取 (転送サービス、広島SCへ転送)	クラフテックSS(株) 西日本支社	岡山SC ☎(08695)5-9866	サプライ品のご注文は、広島SCにて承っております
広島、山口、島根		広島SC ☎(082)567-6561	
愛媛、香川、高知、徳島		高松SC ☎(087)865-9571	
福岡、佐賀、大分、熊本、長崎		福岡SC ☎(092)474-0039	
鹿児島、宮崎		鹿児島SC ☎(099)229-5156	サプライ品のご注文は、福岡SCにて承っております
沖縄		沖縄SC ☎(098)875-4325	

グラフィック製品に関する最新情報や、サポート情報は、こちらのURLからご覧いただけます。

<http://www.graphtec.co.jp/>

本書の記載事項はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

FC4200-50/60 取扱説明書
(FC4200-UM-102)

2000年04月26日発行
第1版 第1刷 000

発行 横浜市戸塚区品濃町503-10
グラフィック株式会社 販売助成部

グラフテック株式会社

< 情報第一営業部 >

北海道営業所 ☎(011)741 - 7889(代)
〒060-0098 札幌市東区北8条東3 - 2 - 10宮村ビル

東北営業所 ☎(022)287 - 3811(代)
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8 - 1斎喜センタービル

首都圏営業所 (CAD系)
館野・茨城・北関東・新潟地区 ☎(03)5487 - 3551(代)
〒141-8707 東京都品川区西品川3 - 19 - 6

< 情報第二営業部 >

中部営業所
中部・静岡・長野・北陸地区 ☎(052)776 - 0821(代)
〒465-0022 名古屋市名東区藤森西町913

西部営業所
中国・四国地区 ☎(082)261 - 2931(代)
〒732-0052 広島市東区光町1 - 10 - 19日本生命光町ビル

関西営業所 (CAD系)
☎(06)6821 - 8821(代)
〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3 - 17 - 15

九州営業所
九州・沖縄地区 ☎(092)474 - 2441(代)
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1 - 11 - 5アサコ博多ビル

< 情報第三営業部 >

東日本営業所 (サイン&印刷系)
館野・茨城・北関東・新潟地区 ☎(03)5487 - 3611(代)
〒141-8707 東京都品川区西品川3 - 19 - 6

西日本営業所 (サイン&印刷系)
近畿地区 ☎(06)6821 - 8821(代)
〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3 - 17 - 15

本社 ☎(045)825 - 6200(代)
〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503 - 10